INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1100NJK / WBA11FZ0X0FV83534 / FV83534

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.403

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1100NJK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
TI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	08/10/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	RESERVA DE DAÑOS PUERTA TRASERA DERECHA		

Daños no valorables:

1100NJK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

1100NJK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

1100NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
2. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
3. Carcasa retrovisor dr	Pintar Superficial Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.08 h.	0,34	0,00		9,96 €
4. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		4.42 h.	18,72	0,00		211,99 €
5. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	2.50 h.		2.08 h.	8,81	0,00		185,14 €
6. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
7. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
9. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
10. Capó dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
11. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1.032,22 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1100NJK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,68 h.	257,16 €
Total material pintura	-	40,19 €
Total Mano de Obra Pintura	9,49 h.	365,36 €
Total Recambios	-	0,00 €
Descuento recambios aplicado	-	0,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	369,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


1100 NJK


1100 NJK


1100 NJK
E
318d


318i
1100 NJK






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
261km
12:41
Values since refuel
0.8
l/h
Total 14403 km
116.4 km
10
Power %100
75
50
25
0
P
Door open.
+ 24.5 °C
WARM-UP


Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Owner's Handbook
Close message
CATMUSIC
12:41
OFF
OFF
RESUME
CANCEL
SET
AIRBAG
MEDIA
HOME
MAP
BACK
OPTION
SPORT
COMFORT
ECO PRO


Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Owner's Handbook
Close message
CATMUSIC
12:41
OFF
OFF
MEDIA
HOME
MAP
BACK
OPTION
SPORT
COMFORT
ECO PRO






BMW
TwinPowerTurbo
BMW
BMW
5164 7422287 11
2535


WBA11FZ0X0FV83534





ConnectedDrive


CATMUSIC
12:42
Carni Prat d'Albinyana
Zona Logística Puerto Tarragona
Camí Mas de Virgili
de Sostres
Search here
Tarragona
3146
30 m
100 m
OFF
OFF








440




HANKOOK
VENTUS Zevo




HANKOOK
Ventus
evo


Hankook
M B W







1100 NJK
E






E
1100 ÑJK


E
1100 NJK
318d