


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	W0VZRHNS0 R6025258	Erstzulassung	18.07.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	19 339 km
Modell	GRANDLAND 1.2 Turbo 96kW Ultimate Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz



**Lose Teile**


Nothilfekit Reserverad	✘
------------------------	---


**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Betriebsanleitung	✔
Serviceheft	✔
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Inspektion	✘


**Reifen**

Goodyear 225/55/18 V  
Ganzjahresreifen 5.0 mm







Goodyear 225/55/18 V  
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 225/55/18 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 225/55/18 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm




**Außenschäden**

<b>2</b>	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

3	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position	Hinten	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-	
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			- Pauschale	-			
4		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			- Pauschale	-			

### Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>225,00€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	07-2025 um 4 Monate überzogen	- Lackierungskosten	-			
			- Pauschale	-			

### Geschätzte Reparaturkosten

**Gesamt netto** 225,00€