

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Grandland 1.2 Turbo 96kW Business Elegance Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -DJ 2306	Fahrgestell-Nummer:	W0VZRHNS9N6809741
Vertrags-Nummer:	45487081	Erstzulassung:	19.05.2022
Internes KZ:	15047890	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

OPEL Grandland 1.2 Turbo 96kW Business Elegance Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang M

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Grandland 1.2 Turbo 96kW Business Elegance Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	188	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,10
Leergewicht (kg):	1431	zul. Gewicht (kg):	1900

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45487081
Amtliches Kennzeichen: HD -DJ 2306
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Grandland 1.2 Turbo 96kW Business Elegance Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei
6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45487081
Amtliches Kennzeichen: HD -DJ 2306
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**OPEL Grandland 1.2 Turbo 96kW Business Elegance Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei
6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W0VZRHNS9N6809741

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	74.276 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	-3.600 km
Typ/Modell	GRANDLAND	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	W0VZRHNS9N6809741	Leistung / Hubraum	96 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	19.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	06/2025, 54.262 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (fehlt) - erneuern
2	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R19 97V	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R19 97V	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/70 R16 104H	Falken	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/70 R16 104H	Falken	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46140056
Anlieferungsdatum: 24.06.2026



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46140056
Anlieferungsdatum: 24.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GRANDLAND	Laufleistung (abgelesen)	74.276 km
Fahrgestellnummer	W0VZRHNS9N6809741	Erstzulassung	19.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W0VZRHNS9N6809741

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	74,276 km
Manufacturer	Opel	Next maintenance in	-3,600 km
Type / Model	GRANDLAND	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	W0VZRHNS9N6809741	Power / Engine displacement	96 kW / 1,199 ccm
First registration	19 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	06/2025, 54,262 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
2	Vehicle glazing	Rear window - Scratch(es) - Loss in value
3	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Door - front left side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R19 97V	Pirelli	Summer tires (with run-flat tires)	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/55 R19 97V	Pirelli	Summer tires (with run-flat tires)	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46140056
Delivery date: 24 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/70 R16 104H	Falken	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/70 R16 104H	Falken	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46140056
Delivery date: 24 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Opel	Inspection condition	sufficient
Type / Model	GRANDLAND	Mileage (Read)	74,276 km
Vehicle Identification number	W0VZRHNS9N6809741	First registration	19 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.




Figure 25: Misc.




Figure 26: Misc.


Pictures of damage



Damage #2: Vehicle glazing: Rear window - Scratch(es) - Loss in value



Damage #2: Vehicle glazing: Rear window - Scratch(es) - Loss in value



Damage #3: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - front left side