


Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA6 PPS76253	Erstzulassung	31.01.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	42 956 km
Modell	COMPASS 1.5l GSE T4 48V e-Hybr High Alt	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Falken 235/45/19 W
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Falken 235/45/19 W
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Falken 235/45/19 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 235/45/19 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm

1		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	628,53€
		Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	768,53€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	riss.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

2		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	30,41€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	30,41€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	107,00€		
4		Bauteil	Ganzjahresreifen 19"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	190,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	190,00€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	seitlich abgefahren.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	121,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	93,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	93,00€		
7		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	231,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	126,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	93,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	93,00€		
9		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		

10



Bauteil	Ganzjahresreifen 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	190,00€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	211,00€
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	seitlich abgenutzt	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Innenschäden

11



Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

12



Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

Sonstiges

13

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	153,00€
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	153,00€		
		Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.