



BMW Serie 1 F40  
118 IA BUSINESS CORPORATE 136CV 5P F40

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VIN                      | WBA7K310X05V65154 |
| Primera matriculación    | 1/10/2022         |
| Kilometraje del vehículo | 49.199 km         |

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

|                        |                   |                                           |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Fecha de la inspección | 13/7/2026 9:25:02 | Descripción de la dirección de inspección | Hartmann MADRID-2 |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

|        |                   |                       |           |
|--------|-------------------|-----------------------|-----------|
| Marca  | BMW               | Primera matriculación | 1/10/2022 |
| Modelo | Serie 1 F40       | Tipo de carrocería    | Berlina   |
| VIN    | WBA7K310X05V65154 | Tipo de combustible   | Gasolina  |

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

|                         |    |                                |                       |
|-------------------------|----|--------------------------------|-----------------------|
| Núm llaves              | 2  | Documento de matriculación     | No                    |
| Ficha Técnica           | No | Tipo de libro de mantenimiento | Mantenimiento digital |
| Manual de instrucciones | Sí |                                |                       |


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

| Ubicación | Posición  | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones      | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|-----------|-----------|-------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Delantera | Izquierda | 4,0 mm            | Michelin   | 225/45 R 17 94 Y | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |
| Delantera | Derecha   | 4,0 mm            | Michelin   | 225/45 R 17 94 Y | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |
| Trasera   | Izquierda | 5,0 mm            | Michelin   | 225/45 R 17 94 Y | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |
| Trasera   | Derecha   | 5,0 mm            | Michelin   | 225/45 R 17 94 Y | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |

DAÑO

Interior



1 | Interior

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tipo de daño       | Sucio       |
| Modo de reparación | Limpiar 360 |

Exterior




2 | Paragolpes Delantero

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño       | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



3 | Puerta Delant Iz

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tipo de daño       | Abolladuras |
| Modo de reparación | Aceptable   |



4 | Paragolpes Tras

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño       | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



5 | Intermite Intermitente Retrovisor Dr

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tipo de daño       | Roto       |
| Modo de reparación | Reemplazar |




6 | Caja Retrov Ext DR

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño       | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



7 | Llanta Alu Del Dr

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tipo de daño       | Rayado  |
| Modo de reparación | Importe |



8 | Llanta Alu Del Iz

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tipo de daño       | Rayado  |
| Modo de reparación | Importe |

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

DEVOLUCIÓN CON CONDUCTOR REVEL

**Fotos comerciales**

