

Résumé

Détails

## Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche



Photo du coffre




Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant



## Caractéristiques

Véhicule



Voyant au tableau de bord

Sans défauts


Photo du kilométrage au tableau de bord



Batterie

Fonctionnel(le)

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Techniques

Marque

citroën

Modèle

C3

Date de première immatriculation (B)

01/11/2021

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

2

Documents

Cer tificat d'immatriculation

Non présenté(e)

Pochette porte documents

Présent(e)

Carnet d'entretien

Non présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

Extérieur

Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule

Sans défauts

État du spoiler de pare-choc avant

Défait(s) apparent(s)



Déformé

Remplacer

État du pare-chocs avant

Sans défauts

État de la grille de pare-choc

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques avant droite

Sans défauts

État des optiques avant gauche

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant droit

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Sans défauts

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Crochet d'atterrage	Non présent(e)	État du pare-chocs arrière	Sans défauts	Coin de pare-chocs arrière gauche	Sans défauts
Coin de pare-chocs arrière droit	Sans défauts	État de la plaque d'immatriculation arrière	Sans défauts	Capteur de recul	Sans défauts
Antibrouillards arrière	Sans défauts	État du hayon / porte du coffre	Sans défauts	Porte arrière	Sans défauts
Poignée de porte arrière	Sans défauts	Caméra de recul	Sans défauts	Optique arrière gauche	Sans défauts
Optique arrière droite	Sans défauts	État de la lunette arrière	Sans défauts	Vitre de porte arrière	Sans défauts
Feu stop	Sans défauts	Joint de coffre	Sans défauts	Joint de porte arrière	Sans défauts
Benne	Sans défauts				

Gauche

État de la moulure d'aile arrière gauche	Sans défauts	Aile arrière gauche	Sans défauts	Bas de caisse côté gauche	Sans défauts
Joint de porte arrière gauche	Sans défauts	Panneau arrière gauche	Sans défauts	État de la vitre de porte arrière gauche	Sans défauts
État de la poignée de porte arrière gauche	Sans défauts	État de la porte arrière gauche	Sans défauts	Joint de porte avant gauche	Sans défauts
État de la vitre de porte avant gauche	Sans défauts	État du rétroviseur côté gauche	Sans défauts	État de la poignée de porte avant gauche	Sans défauts
État de la porte avant gauche	Sans défauts	État de la moulure d'aile avant gauche	Sans défauts	Aile avant gauche	Sans défauts

Rapport d'inspection  
Vue du toit

Véhicule grele

Non



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

## Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche



État du pneu avant gauche

Sans défauts



État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé

Remplacer

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite



État du pneu avant droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



État de la jante avant droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



Enjoliveur avant droit

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé

Remplacer

Pare boue avant droit

Sans défauts



État du pneu arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Rapport d'inspection  
Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



État de la jante arrière droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



Enjoliveur arrière gauche

Défaut(s) apparent(s)



Cassé

Remplacer

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours

Roue de secours

Sans défauts



Cric

Sans défauts

## Intérieur

### Equipements intérieur

Vitres électriques

Vitres électriques avant uniquement

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation automatique

GPS

Présent(e) et fonctionnel(le)

Régulateur/limiteur de vitesse

Présent(e) et fonctionnel(le)

Système d'aide au stationnement

Radar arrière

### Photo du système d'aide au stationnement



Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à réglage électrique

Non équipé(e)

Sièges chauffants

Non équipé(e)

Sellerie

tissus

### Intérieur avant

Habitacle

Sans défauts

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts

État du rétroviseur central

Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Sans défauts

État du siège AVANT DROITE

Sans défauts

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Défaut(s) apparent(s)

Plafonnier

Sans défauts



Sale

Nettoyer

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

Coffre

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0

Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts

