

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNK5 S4078191	Erstzulassung	28.03.2025	Außenfarbe	Perl Blau/Voltaik Blau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OL 1336	Laufleistung	24 025 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio 

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung 
 Serviceheft 
 Bordmappe komplett 
 Ersatzschlüssel 
 Schlüssel 
 Inspektion 

Reifen

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm    Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm 

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm    Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil Windschutzscheibe mit Kamera
 Position -
 Beschreibung Steinschlag
 Anmerkungen -

3



Bauteil Klebesatz
 Position Vorne
 Beschreibung Steinschlag
 Anmerkungen -

DEKRA Automotive Solutions

4		Bauteil	Motorhaube
		Position	Vorne
		Beschreibung	Steinschlag
		Anmerkungen	-
5		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Vorne
		Beschreibung	Steinschlag
		Anmerkungen	-
6		Bauteil	Außenreinigung
		Position	-
		Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-
7		Bauteil	Alufelge 16"
		Position	Vorne rechts
		Beschreibung	SR Kratzer
		Anmerkungen	-

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-
8		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	-
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.313,63€