

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002479556
Besichtigt am:	01.06.2026 12:30
Berichts-Nr:	10705946
FIN:	VSSZZZKJ7PR141689

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ARJ
Erstzulassungsdatum:	21.06.2024
Laufleistung:	24.161 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Nevada" Weiss
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	24 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Datenträger für EU, integriert
2 Leseleuchten vorn	Dekor-Einlagen
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Digitaler Radioempfang
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
6 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Dreip.-Automatikgurte vorn mit elektrischem Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt hinten mitte
Abgasendrohr hinten (Standard)	Ebener Ladeboden hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ambientelicht Ausführung 1	Embleme
Anpassungspaket: 18"-Räder, bearbeitet, Schwarz	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegel nicht elektrisch anklappbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Ausströmer	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ausströmerpaket in Neutralfarbe	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Berganfahrassistent	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Chrom-Paket	Getönte Seitenscheiben
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, blank	Handbremshebelgriff in Leder
Dämpfung hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler

Hinterachse "Standard"	Normalluftfilter
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne 2. Batterie
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anhängavorrichtung
Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn	Ohne Applikationen
Kältemittel R1234yf	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne besondere Farbausstattung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortsitze vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Sonderspezifikationen
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Überführungsausrüstung
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Manuell abblendbarer Innenspiegel mit Lichtsensor	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Individualeinbau	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pan-European-eCall
Mittelarmlehne vorn	Pannen-Set
Modul Boden hinten Ausführung 1	Parklenkassistent
MPV	Preisnachlass-Paket
Müdigkeitserkennung	Preisnachlass-Paket
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Navigationsgerät-High	Radstand
Navigationssystem	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifen 215/45 R18 89V
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Nichtraucherausführung	Rotes Farbpaket: Bremssättel, Sicherheitsgurte vorn und hinten in Rot (inkl. Dual Ride)
Normalausführung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar

Safe & Driving XL (für Navigationssystem)	Wegfahrsperre elektronisch
SBBR-Leuchte in LED-Technik	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	Winterpaket
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Scheibenbremsen hinten	Zierleisten blank
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor	
Schriftzugsatz	
Schubladen unter den Vordersitzen	
SEAT "Full LED"	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung	
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzbezüge in Velour-Stoff "Dinámica"	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonder-Lackierung	
Sonderpreis	
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Stauassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Top-Sport-Ausstattung	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder	
Typprüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
Überhang hinten, kurz	
Variante	
Version Standard plus	
Wartungsintervallverlängerung	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Batterie vorne	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ7PR141689

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

2 - Batterie vorne - Tierversbiss - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Pluskabel Tierversbiss



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

