


## DEKRA Automotive Solutions

## Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF1RJA00X 66698812	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	RENAULT	Kenteken	2BGT757	Km stand	83 099 km
Model	Clio V				

## Inspectie gegevens

Aankomstdatum	22-05-2026	Inspectienummer	6970425	Inspectiedatum	26-05-2026
Toewijzingsdatum	18-05-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Regen- en lichtsensor	✓
Navigatiesysteem	✓
sensor vooraan	✓
Lichtmetalen velgen	✓





## Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Gevarendriehoek	✓
Krik	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓

## Documentenlijst

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Verbanddoos	✓
USB-adapter	✓
Reservesleutel	✓
Kentekenbewijs	✓
gelijkvormigheidsattest	✗





## Banden

Goodyear 185/55/15 T All seasons 5.0 mm		Goodyear 185/55/15 T All seasons 5.0 mm	
Goodyear 185/55/15 T All seasons 7.0 mm		Goodyear 185/55/15 T All seasons 7.0 mm	

## Type

1		Onderdeel	Motorkapbekleding	Reparatietijd	0,20	Kosten onderdelen	32,16€
		Positie	-	Reparatiekosten	15,00€	Brutokosten	47,16€
		Type	Gebroken	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	<b>47,16€</b>

## DEKRA Automotive Solutions

2		Onderdeel	Geluidsdemping motor	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	33,87€
		Positie	Voor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	71,37€
		Type	Gebroken	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	<b>71,37€</b>
3		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
4		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Onderdeel	gelijkvormigheidsattest	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-

## Samenvatting inspectie

Brutoprijs	118,53€	Afschrijving	-	Nettoprijs	118,53€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

## Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	0,70	52,50€	-	-	52,50€
Spuitswerk	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Materiaal	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

## Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	66,03€	-	-	66,03€
Vast bedrag	0,00€	-	-	0,00€

## Handtekeningen

DEKRA Automotive Solutions

Handtekening Receiver

Handtekening Expert

Handtekening Klant / bestuurder

Emadrezza soltanian



28/05/2026 11:24