Hyundai KONA EV Comfort 64 kWh Trekhaak, dec-21












Chassisnummer	**TMAK281GFNJ049366**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**30-12-2021**
Eerste afgifte NL	**30-12-2021**
Europese typegoedkeuring	**e4*2007/46*1522*03**
Afgelezen tellerstand	**135.968 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**BEV Elektrisch**
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	**1660 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**150 kW**
Emissiecode / Energielabel	**Z**
Wielbasis	**260**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	**64 kWh**

Actierradius	**484 km**
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	**2**
AC/DC	**ACDC**
Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**Bruin**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Achteruitrijcamera
- Adaptieve cruisecontrol
- Adaptieve stuurbekrachtiging
- Anti blokkeer systeem
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrisch Stability Program
- Elektrische ramen voor
- Elektrische ramen voor en achter
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren achter
- Startonderbreking
- Trekhaak afneembaar
- Verwarmde spiegels

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achteruitrijcamera
- AEB
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun voor
- Bagagedek
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. verst.
- Buitensp. in carr. kleur
- Cruise contr.adap Stop&Go
- DAB radio
- Dakrails
- Dimlichten aut.
- ESP
- Forward Collision Warning
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless entry
- Keyless start
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lendesteunen (verstelb.)
- Lichtmetalen velgen 17"
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met corr.
- Schakelen op stuur
- Spraakbediening
- Stoel best. hoogte verst.
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Voll. dig. instr. paneel
- Zij airbag(s) v.








Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**30-12-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**





Banden

Velggrootte	**17"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**5 mm**
Rechter voorwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**5 mm**
Linker achterwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**5 mm**
Rechter achterwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**4 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
1		Stuurwiel	versleten
2		Armleuning v m	kras(sen)
3		Afdekk rugleuning zetel l	kras(sen)
4		Afdekk rugleuning zetel r	kras(sen)
5		Linker achterscherm	kras(sen)
6		Linker voorportier	diverse schade (zie foto)
			

7		Voorbumper	Gebroken
8		Bumper v bekleding	kras(sen)
9	 	Velg rechtsachter	kras(sen)
10	  	Rechter voorportier	diverse schade (zie foto)
11	 	Rechter achterportier	diverse schade (zie foto)
12		Wielkuip bekleding a r	kras(sen)
13	   	Rechter achterscherm	diverse schade (zie foto)
14	 	Achterbumper	diverse schade (zie foto)

	 		
15	 	Kofferbakbekleding	kras(sen)
16	 	Kofferbakbekleding	kras(sen)
17	  	Kofferklep bekleding	kras(sen)

Opmerkingen

Geen opmerkingen