BMW 3 SERIES TOURING


Vehicle information

Make:	**BMW**	License:	**2CFF805**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**3 SERIES TOURING**	VIN:	**WBA6N91080FN14672**
Fuel type:		Power:	**120 kW**
Version:	**2.0 320E TOURING**	First registration	**01/07/2022**
Mileage:	**63948 km**	N° of doors:	

Damage summary





Interior	3
Rear	1
Right	1
Roof & others	1



Commercial pictures



















VIN equipment according to manufacturer information

Adjustable back support	Airbag	Alarm	Automatic gearbox
Central consol	Central locking	Distance control	Electric adjustable mirrors
GPS	Isofix	Power steering	Rain sensor
Rims alloy	Roof bars	Seats F heated (ECS&B)	Steering wheel leather
Steering wheel multifunctional	Telephone	Windows electric functioning	

Options according to the inspector

GPS	**Yes**


Damages

Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others











Bumper R
Dent(s) and scratch(es)
Repair and paint (complete)
Rear





Door RR
Repaired
No repair
Right




Instrument panel, complete
Not functioning (well)
Check
Interior



Interior
Damaged
Acceptable
Interior











Interior
Stain
Cleaning
Interior







Tyres

Front Left
Winter
Aluminium
225/50/17/98/H
Bridgestone
6.0 mm
Front Right
Winter
Aluminium
225/50/17/98/H
Bridgestone
6.0 mm
Rear Left
Winter
Aluminium
225/50/17/98/H
Bridgestone
6.0 mm
Rear Right
Winter
Aluminium
225/50/17/98/H
Bridgestone
4.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**N/A**	Emergency spare wheel	**N/A**
Jack	**N/A**	Maintenance	**OK**
Maintenance	**over 22000 km**	Number of charging cables (normal)	**1**
Number of charging cables (rapid charge)	**1**	Number of keys total	**2**
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**	Registration Certificate Home (BE)	**Yes**
Repair kit	**N/A**	Reset to factory settings	**Yes, vehicle is reset to factory settings**
Runflat	**N/A**	Spare wheel	**N/A**
Statutory inspection	**01/07/2028**	Statutory inspection	**OK**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central avant	Accoudoir central pour banquette arrière
Actionnement automatique du coffre	Active Cruise Control avec fonction Stop&Go	Active Guard Plus: Lane Departure Warming+City Braking Function.+Speed Limit Info
Affichage de la presson de gonflage de chaque pneu	Airbag conducteur	Airbag passager
Airbags de tête à l'arrière	Airbags latéraux	Allumage automatique des phares
Antidémarrage électronique (EWS)	Appuie-tête AR rabattables	Avertisseur acoustique pour piètons
Banquette arrière rabattable 40:20:40+accoudoir central arrière avec 2 porte-boissons	Batterie haute tension garantie 6 ans/100.000 km	BMW Live Cockpit Navigation Plus
BMW Live Cockpit Professional	BMW Teleservices	Boîte de vitesse automatique sport 8 rapports
Boulons antivol	Bouton Marche/Arrêt	Câble de recharge rapide
CBC (Cornering Brake Control)	Ceintures à 3 points à l'arrière	Ceintures de sécurité (à 3 points d'ancrage) à enrouleur automatique avec prétensionneur et limiteur
Check control	Climatisation à réglage électronique 3 zones	Colonne de direction réglable hauteur/profondeur
Commande à distance pour verrouillage central	Concierge Services	Connected Package Professional
ConnectedDrive Services	Cruise control avec fonction de freinage	DAB-tuner
DBC (Dynamic Brake Control)	Désactivation de l'airbag du passager avant	Détecteur de pluie
Driving Experience Control	Dynamic Stability Control (DSC)	Dynamic Traction Control (DTC)
Eclairage d'accueil par télécommande	Eclairage Soft-On-/Soft-Off & éclairage ambian. AV	ECO PRO
Ecran en couleurs 10.25'' et iDrive Controller	Ecran en couleurs 8.8'' et Controller iDrive	Encadrement des vitres en Schwarz mat
Feux arrière en technique LED	Filet de séparation	Filtre à particules Otto (OPF)
Fixation ISOFIX pour sièges enfants à l'arrière	Fonction Auto start/stop	Garantie 3 ans kilométrage illimité
Gicleurs du pare-brise chauffants	Haut-parleurs (6)	Inserts de décoration en Quartz Silber matt
Intelligent Emergency Call - eCall	Interrupteur de verrouillage central	ITS head airbag for driver and front passenger
JAV rayons en V 775 7.5Jx17''+225/50	Kit d'éclairage.	Kit mains-libres avec connexion USB
Kit rangement(prises 12V+compartim.+filet+crochet)	Kit rétroviseurs: rétros rab.élec.+cond.anti-éblo.	Kit sécurité: triangle de signalisation+trousse de secours+extincteur+veste fluorescente
Lampes de lecture à l'avant	LED Headlights	Lève-glaces électriques AR
Lève-glaces électriques AV	Littérature de bord en anglais	Numéro de châssis visible de l'extérieur
Ouverture de la malle coffre avec télécommande	Pare-chocs dans la couleur carrosserie	Pare-soleil avec miroir de courtoisie cond./pass.
Park Distance Control (PDC) avant et arrière	Parking Assistant Pack: caméra+Park Assist	Peinture métallisée
Peinture unie Schwarz II	Personal Profile	Poignées de portes en couleur carrosserie
Préparation pour High Beam Assist	Prise 12V dans la console centrale	Rails de toit schwarz
Rappel d'oubli des phares	Remote Services	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
Rétroviseurs chauffants	Rétroviseurs dans la couleur carrosserie	Rétroviseurs électriques
Revêtement intérieur tissu Hevelius	Sans soutien lomb./régl.en largeur du soutien lat.	Servotronic
Shift Point Display	Siège conducteur réglable en hauteur	Siège passager réglable en hauteur
Sièges avant chauffants	Sortie d'échappement simple G/D en chrome	Soutien lombaire avant (réglable électriquement)
Speed Limit Device	Système d'alarme avec commande à distance	Système de haut-parleurs HiFi 10 HP
Tapis en velours	Triangle de signalisation et trousse de secours	Troisième feu stop
Verrouillage central	Version langage allemand	Version langage anglais
Vitrage acoustique	Vitres athermanes teintées en vert	Vitres teintées foncées à l'arrière
Volant multifonctions	Volant sport en cuir	

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.