



YV1UZL1VDN1064774

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	39.906 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	12 Monat(e)
Typ/Modell	XC60	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2027
Fahrgestellnummer	YV1UZL1VDN1064774	Leistung / Hubraum	184 kW / 1.969 ccm
Erstzulassung	03.05.2022	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	05/2026, 39.736 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Tür hinten rechts	Tür (Zusätzlich eine Delle) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Steinschlag

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R19 105V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Offenburg
Eckenerstr. 1a
77652 Offenburg

Besichtigungsdatum: 26.05.2026
Protokollnummer: 45653072
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Daniel Schmider



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Offenburg
Eckenerstr. 1a
77652 Offenburg

Besichtigungsdatum: 26.05.2026
Protokollnummer: 45653072
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Daniel Schmider



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	XC60	Laufleistung (abgelesen)	39.906 km
Fahrgestellnummer	YV1UZL1VDN1064774	Erstzulassung	03.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Offenburg
Eckenerstr. 1a
77652 Offenburg

Besichtigungsdatum: 26.05.2026
Protokollnummer: 45653072
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Daniel Schmider



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Zusätzlich eine Delle) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Zusätzlich eine Delle) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Offenburg
Eckenerstr. 1a
77652 Offenburg

Besichtigungsdatum: 26.05.2026
Protokollnummer: 45653072
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Daniel Schmider



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Offenburg
Eckenerstr. 1a
77652 Offenburg

Besichtigungsdatum: 26.05.2026
Protokollnummer: 45653072
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Daniel Schmider



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne links



Nachlackierung 1: Tür vorne links

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	206 g/km	9.0	l/100 km
Außerorts:	130 g/km	5.7	l/100 km
Kombiniert:	158 g/km	6.9	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	N/A	l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km	km
Elektrische Reichweite		

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	255 g/km	11.3	l/100 km
Mittel	170 g/km	7.5	l/100 km
Hoch	146 g/km	6.4	l/100 km
Höchstwert	174 g/km	7.7	l/100 km
Kombiniert:	176 g/km	7.7	l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km	l/100 km	

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17x50.5	235/60R18 Min 98H;7.5Jx18x50.5	235/55R19 Min 98H;7.5Jx19x50.5
255/45R20 Min 98H;9Jx20x52.5	255/45R20 Min 98H;9Jx20x38.5	255/40R21 Min 98H;8.5Jx21x49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21x38.5	265/35R22 Min 98H;9Jx22x43	M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBI

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennung (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg


(Ort)

20220318

(Datum)

Johan Bogren

(Unterschrift)



VOLVO

U

U2L1

U2L1VD0?

XC60

IP-2019_246L1D-YV1-1

AT-2021_0004-YV1-1

5-YV1-023

RL-1946SPAHI246D-1-YV1-1

N/A

N/A

EV-SPA_VEP_G3-YV1-0

Volvo Car Corporation

Assar Gabriellssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

Eingeschlagen im Bodenblech

vor dem rechten Vordersitz

YV1UZL1VDN1064774

20220318

20220107

e4*2007/46*1220*15

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn., nicht automatisiert
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 4708 mm 2-3: 1902 mm 3-4: 1641 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1902 mm
7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1941 kg
16. Technisch zul. Höchstmassen
- 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1200 kg 2. 1240 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1 Deichselanhängers: 2300 kg
- 18.3 Zentralachsanhängers: 2300 kg
- 18.4 Ungebreitsten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: BA2012
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.1 Art des Elektro-/Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor
27. Höchstleistung: 184 kW bei 5400 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.1 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.3 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchstleistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit**Höchstgeschwindigkeit:**

180 km/h

Achsen und Radanführung**Spurweite:**

1. 1653 mm 2. 1657 mm 3.

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen. Vorne: 235/55R19 105V; 7.5Jx19x50.5 / A / C Hinten: 235/55R19 105V; 7.5Jx19x50.5 / A / C

Bremsen**Anhänger-Bremsanschlüsse:**

(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5. 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5. 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit**Geräuschpegel**Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹

Drive-by: 69 dB(A)

Abgasnorm: Euro 6 AP

Parameter für Emissionsprüfungen von Wind: Prüfmasse:

47.1.1 Prüfmasse: 2011 kg

47.1.2 Querschnittsfläche: 2.610 m²47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀: 123.8 N47.1.3.1 f₁: 0.235 N/(km/h)²47.1.3.2 f₂: 0.04420 N/(km/h)²

47.2 Fahzyklus

47.2.1 Fahzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniatursierungsfaktor (f_{acc}): N/A

47.2.3 Begrenzende Geschwindigkeit: No

48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WL TP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
402.6	13.1	9.5	30.7		0.15	1.65E+11

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffiz.): m⁻¹

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km

Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4572592
Hersteller Volvo
Model XC60
Variante Inscription 2.0 B5 MHEV
Listenpreis 58.344,55
VIN YV1UZL1VDN1064774
Erstzulassungsdatum 3.5.2022
Kennzeichen M-SW 2764

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4572592

29.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025100156	22.12.2024	Windschutzscheibe/Reparatur	99,50
2026100681	29.12.2025	Beifahrerseite Außenspiegel Fahrerseite Außenspiegel	
2026107368	10.05.2026		

- Seite 1 von 1 -