


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA40 PX161159	Erstzulassung	30.06.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	21 687 km
Modell	500 (RED) Limousine 42 kWh	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--




Lose Teile

Kompressor Nothilfe	✓
Hutablage	✓
Füllflasche Nothilfekit	✗









Fahrzeugdokumente / Schlüssel






Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen




Außenschäden


1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,45	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	203,00€	Nettokosten	366,40€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
					Pauschale	-	
2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
6		Bauteil	Füllflasche Nothilfekit	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	63,76€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	62,21€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
7		Bauteil	Radkappe 15"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	64,20€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	73,76€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	120,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
					Pauschale	120,00€	
9		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,40	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	196,00€	Nettokosten	360,80€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
					Pauschale	-	
10		Bauteil	Radkappe 15"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	64,20€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	73,76€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	

11		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,35	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	189,00€	Nettokosten	331,20€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
					Pauschale	-	
12		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,55	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	217,00€	Nettokosten	377,60€
		Beschreibung	Chemiedepot	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
					Pauschale	-	
13		Bauteil	Tankdeckel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	108,00€
		Beschreibung	Chemiedepot	Lackierungszeit	0,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
					Pauschale	-	
14		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	190,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
					Pauschale	190,00€	
15		Bauteil	Radkappe 15"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	64,20€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	73,76€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	

Innenschäden

5		Bauteil	Schlüsselgehäuse	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	240,59€
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	248,47€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	

Sonstiges

4		Bauteil	Schlüsselbart / Notschlüssel	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	98,73€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	90,18€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	

16	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	204,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	255,00€		
			Pauschale	-		