



SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF1RJL009UC383977	TARGA		PERCORRENZA KM	47313	DATA IMMAT.	30/06/2023
LOCALITA						DATA PERIZIA	07/08/2025
MODELLO	JL1 - Nuovo Arkana			COLORE	Nero Ossidiana	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO







DOCUMENTI	
Carta di circolazione	V
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	V
Libretto garanzia tagliandi	V
Manuale uso e manutenzione	V
Tessera Code Chiave	V
Seconda Chiave	V
Chiave principale	V

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	-
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	Misto / scuro
Esterni puliti/accettabili	V
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/navi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Funzionante)	V
Supporto mappe	PRECARICATE
Tappetini	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	V
Kit pronto soccorso	V
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Kumho	215/55/18	estivo	4 mm	
Pneumatico ant sx	Kumho	215/55/18	estivo	4 mm	
Pneumatico post dx	Kumho	215/55/18	estivo	5 mm	
Pneumatico post sx	Kumho	215/55/18	estivo	5 mm	
Ruota di scorta	Ruotino				

Dettaglio danni

Componente: Lato:

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura PRM: Normale usura