



WWZZZ1FZCV019974

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	122.746 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	20.600 km
Typ/Modell	EOS	HU (Bericht lag vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZ1FZCV019974	Leistung / Hubraum	90 kW / 1.390 ccm
Erstzulassung	23.04.2012	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zweitbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Beim Kunden)	0,00 €
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	40,00 €
3	Motor	Motor (Ggf. Mehr kosten möglich) - undicht - Diagnose durchführen	250,00 €
4	Karosserie	Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung	1.200,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug	0,00 €
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R16 97V	Michelin	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R16 97V	Michelin	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2016

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	EOS	Laufleistung (abgelesen)	122.746 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ1FZCV019974	Erstzulassung	23.04.2012

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges





Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #3: Motor: Motor (Ggf. Mehr kosten möglich) - undicht - Diagnose durchführen




Beschädigung #3: Motor: Motor (Ggf. Mehr kosten möglich) - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung #3: Motor: Motor (Ggf. Mehr kosten möglich) - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung