Fopertek
PART OF CED GROUP



**5 de octubre de 2026**

## STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA


Calle Eduardo Barreiros 110- 28041 Madrid
28041 Madrid

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE EXPEDIENTE :** | | 9514832711 | |
| **TIPO DE ORDEN DE SERVICIO** | | | |
| **VERIFICACION** | **PÉRDIDA TOTAL** | ✔ **TASACION** | |
| **DATOS DEL VEHICULO** | | | |
| **MATRICULA** | 0230MBM | **COLOR** | GRIS-BRILLO BARNIZADOS |
| **MARCA Y MODELO** | PEUGEOT - E-RIFTER ALLURE PACK STAN | **FECHA 1ª MATRICULACION** | 29/09/2022 |
| **VIN** | VR3EZZKXZMJ965370 | **KILOMETROS** | 47.196 |
| **TIPO VEHICULO** | TURISMO | **FECHA ULTIMA ITV** | 29/09/2022 |
| **DATOS DEL EXPEDIENTE** | | | |
| **CONCESIONARIO** | STELLANTIS & YOU | | |
| **DIRECCION** | DOCTOR ESQUERDO, 62 | | |
| **LOCALIDAD** | MADRID | **PERSONA QUE ATENDIO** | ASESOR COMERCIAL |
| **FECHA PERITACION** | 02/10/2026 | | |

## 1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto daños externos 1 | Foto daños externos 1 |
|  |  |
| Foto daños externos 1 | Foto daños externos 1 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |


| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |

| | |
|---|---|
|  |   |
| **Foto daños externos 1** | **FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS.JPEG** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 1.JPEG | FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 2.JPEG |




FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 3.JPEG




FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 4.JPEG




FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 5.JPEG





FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 6.JPEG

| | |
|---|---|
|  |  |
| FASTRAS_FOTOS ASIENTOS TRASEROS.JPEG | FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 7.JPEG |
|  |  |
| FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 8.JPEG | FSALP_FOTOS SALPICADERO.JPEG |


| | |
|---|---|
|  |  |
| FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 9.JPEG | FASDEL_FOTOS ASIENTOS DELANTEROS.JPEG |
|  |  |
| FLLAN_FOTOS LLANTAS.JPEG | FMLTRO_FOTOS MALETERO.JPEG |

| | |
|---|---|
|  |  |
| FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 10.JPEG | FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 11.JPEG |
|  |  |
| FDEL_FOTOS DELANTERA.JPEG | FFLTD_FOTOS FRONTO LATERAL DERECHA.JPEG |


| | |
|---|---|
|  |  |
| FLTD_FOTOS LATERAL DERECHA.JPEG | FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 12.JPEG |
|  |  |
| FTRAS_FOTOS TRASERA.JPEG | FTLTI_FOTOS TRASERA LATERAL IZQUIERDA.JPEG |



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 13.JPEG



FFLTI_FOTOS FRONTO LATERAL IZQUIERDA.JPEG



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 14.JPEG




Foto documentación 1





Foto documentación 1





Foto documentación 1





Foto documentación 1





Foto documentación 1





**Foto documentación 1**