MACADAM

Matrícula:	**1876-LNY**	Kilometraje:	**156023**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**VR3UDYHZSMJ592191**	Fecha de puesta en circulación:	**27/04/2021**	Lugar de peritaje:	**P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF**
Marca:	**PEUGEOT**				
Modelo:	**2008**			Fecha de peritación:	**7/07/2026 0:00:00**
Versión:	**Allure Pack BlueHDI 130 S&S EAT8 todoterreno 96kW 5P automática**				
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Todocamino**				
Caja:	**Automático**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**4.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**215/60 R 16 84 H**				
Tamaño del neumático DEL DER	**215/60 R 16 84 H**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**215/60 R 16 84 H**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**215/60 R 16 84 H**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Invierno**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Invierno**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **215/60/16/84 H**
DELIZQ **Goodyear: 4 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 4 mm**
DELDER **Goodyear: 4 mm** - TRASDER **Goodyear: 4 mm**

Marca de neumático Tras Iz	**259**
Marca del neumático Tras Dcha	**259**

Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**	Condiciones del Vehículo	**Limpia**	Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**	Condiciones de Inspección	**Bueno - Al exterior**	Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**	¿Luz indicadora (mantenimiento,	**Sí**	Regulador de velocidad	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**				

Núm asientos	**5**
Núm reposacabezas	**5**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**2**
Color carrocería	**Blanco**
Llantas de verano	**Aluminio**
Kit de reparación	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Turismo**
Segmento	**Segmento 01**

contaminación, etc...)?

Volante multifunciones	**Sí**
Volante de cuero	**Sí**
Reposabrazos central DEL	**Sí**
Bandeja de maletero	**Sí**
Radar parking TRAS	**Sí**
Barra de techo negra	**Sí**
Radio multimedia	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarnic Tapa Tras	Rayado	Reemplazar

Interior	Sucio	Limpiar

Consola central	Rayado	Reemplazar

Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe

Indicador de avería / Testigo	Encendido	Control

Puerta Delant Iz	Rayado	Reparar + Pintar
Paragolpes Delantero	Rayado	Reparar + Pintar
Puerta Tras Dr	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
Embellecedor Aleta Tras DR	Rayado	Pintar
Embell Puerta Tras DR	Rayado	Reparar + Pintar
Embell Puerta DEL DR	Rayado	Reparar + Pintar
Paragolpes Tras	Rayado	Reparar + Pintar
Rincón parachoques Tras DR	Rayado	Reparar + Pintar

Rincón parachoques Tras IZ | Rayado | Aceptable

Guarnic int IZ maletero | Rayado | Reemplazar

Neumáticos | Sin Daños | Control