Volkswagen

VOLKSWAGEN POLO VI (AE1)(2021->) LIFE MOTEUR 1,0 LITRE(S) - 70 KW TSI 5 PORTES

VIN: WVWZZZAWZNU045766



Description

N° d'immatriculation 2CAZ713	**Date de 1ère immatriculation** 17/05/2022	**Odomètre** 104462 km
Couleur Deep Black Nacré	**Année modèle** 2021	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 999	**Type de boîte** Manuelle	**Motorisation** Thermique
Energie Essence	**Nombre de vitesses** 5	**Roues Motrices** Avant (FWD)
Puissance 70 KW		

Equipements véhicule

Série

Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire	Accoudoir central AV coulissant(e)(s), avec Compartiment/Vide-poches	affichage pour niveau d'eau (essuie-vitre)
Système aide au stationnement AV et AR	Airbag conducteur et passager, Airbag passager désactivable	Airbag lat AV avec airbag central et Airbag crânien
Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR	Allumage automatique des feux de croisement avec Leaving Home / Fonction éclairage Coming-Home, éclairage diurne LED	Antidémarrage (électronique)
Configuration véhicule (services en ligne / Apps)	Appuie-têtes AR (x 3)	Appuie-têtes AV sécurité optimisée
Batterie 51 Ah	Boîte de vitesses 5 rapports	boîte premiers secours et Triangle de présignalisation
Cache bagages / Rideau occultant enroulable	Carrosserie: 5 portes	Ceinture de sécurité à 3 points AR central(e)
Ceintures de sécurité AR Ext. avec prétensionneur de ceinture	Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur de ceinture et Raidisseur de ferrure terminale, réglable(s) en hauteur	Climatisation
Clé télécommande (2)	Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur	Contrôle dynamique de stabilité (ESP) Assistant de freinage, ASR/ABS, EDS, MSR
Digital habitacle/cockpit (affichage des instruments digital(e))	Direction assistée	Disques de frein AV (256 mm x 22 mm)
dossier AR deux parties	Eclaireur de coffre	Longlife-Service
Equipement Int. avec inserts finition Micrométallique	Equipement Life	Essuie-vitre AR.
Essuie-vitres avec Commande temporisée et Capteur de luminosité	Feux AR. LED	Feux de brouillard AR
Filtre d'habitacle Actif/Active filtre combiné	filtre à particules essence (FAP essence)	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Frein à tambour AR	Freins à tambour AR (228 mm x 42 mm)	garniture de pavillon Tissu, gris
4 haut-parleurs	Interface Bluetooth pour Téléphone portable	Interface multimédia 2 x USB (type C) AV et 2 x prise de charge USB (type C) Console centrale AR
jantes en acier 5,5x15	Kit de réparation des pneumatiques	Lecteurs de cartes AV et AR
levier de sélection Cuir	Limiteur de vitesse	Livret de bord Support sous Siège conducteur
Lève-vitre électrique AV + AR	Mode de transmission roues AV motrices	Pack non fumeur

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pare-brise verre feuilleté teinté(e)	Pare-chocs Life	Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e))
Planche de bord au simili-cuir Artico	Poignée de frein à main Cuir	projecteur LED
Restylage FB (Option interne)	Réception radio digital(e) (DAB+)	Réglage de portée des projecteurs
Rétroviseur ext et Poignées de portes Ext. couleur caisse	Rétroviseur ext à réglages électriques, dégivrant et rabattable avec Rabattement de rétroviseur droit	Rétroviseur Int anti-éblouissement
Sellerie : Tissu Life	services online mobile Préparation/Pré-équipement We Connect et We Connect Plus	Sièges AV réglable(s) en hauteur
sièges normaux AV	Supports Isofix pour siège enfant sur Sièges AR (compr. sièges enfant i-Size)	Surtapis Textile
Système audio: Radio CD 10 (Radio/CD)	Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence
Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Système d'assistance de conduite: Détection des piétons
Système d'assistance de conduite: système de détection d'obstacles (Front assist) avec fonction freinage d'urgence en ville	système Start/Stop avec Rekuperation	témoin de crevaison
Verrouillage centralisé	Verrouillage centralisé avec Cde à distance	Vide-poches sur accoudoirs sièges AV
Vitrage athermique teinté vert (Lat / AR)	Volant de direction (Cuir) avec multifonctions	

Optionnel

Alternateur 140 A	Caméra AV. (caméra multifonctions Pare-brise)	Enjoliveurs de roues
Moteur 1,0 litre(s) - 70 kW TSI Catalyseur (DLAC)	norme de dépollution Euro 6d	Pack assistance de conduite: Travel Assist et lane assist
Pack Lounge (compr. Sellerie : tissu/cuir)	Peinture effet nacré	plancher de coffre réglable(s) en hauteur
Pneus 185/65 R15 ..H	Site de production: Afrique du sud	Système d'assistance de conduite: automatique régulation de distance (ACC)
Zone climatique : Régions tempérées		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	30/09/2026	01/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pavillon / - [1] Toit ouvrant : Non	Dépôt chimique	Lustrage





Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Porte / Arrière Gauche [2]	Enfoncement	Acceptable



003	Aile / Arrière Gauche	Dépôt chimique	Lustrage







004	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture







005	Pare-chocs / Arrière Peint : Non	Enfoncement	Echange


006	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation


007	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Acceptable



008	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.







[1] Onder voorbehoud resultaat

[2] + kras aanvaardbaar

Éléments amovibles

- Kit réparation pneumatique complet
- Trousse à pharmacie
- Recharge kit réparation pneumatique
- Double de clé
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Certificat de Conformité
- Gilet de sécurité
- Triangle
- Plage arrière
- Certificat Immatriculation

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	185/65/15 Été	3 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	185/65/15 Été	3 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	185/65/15 Été	3 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	185/65/15 Été	3 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre




Autre



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Dépôt chimique



Aile / Arrière Gauche / Dépôt chimique



Aile / Arrière Gauche / Dépôt chimique



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure




Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement




Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement


Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement


Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.