

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	AUDI A6 40 TDI S tronic Avant Kombi 5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	D -K 0454	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF24NN047355
Vertrags-Nummer:	32824080	Erstzulassung:	05.05.2022
Internes KZ:	15030827	Kilometer-Stand:	125689
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**AUDI A6 40 TDI S tronic Avant Kombi 5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Lackierung: Mythoschwarz Metallic Polsterung: Stoff Effekt Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **47.478,99**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

4-Wege-Lendenwirbelstütze	235,29
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	0,00
Abwahlpaket Audi phone box - Bluetooth-Schnittstelle	-327,73
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	0,00
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	0,00
Assistenzpaket Stadt	1.008,40
Assistenzpaket Tour	0,00
Audi Neuwagen-Reifengarantie	0,00
Audi phone box	0,00
Audi sound system	319,33
Audi virtual cockpit plus	630,25
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, inkl.	0,00
Businesspaket	3.529,41
Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung	260,50
Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige	0,00
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	0,00
Fernlichtassistent	0,00
Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos	0,00
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	0,00
Metallic-Lackierung	840,34
Mythoschwarz Metallic	0,00
Rückfahrkamera	394,96
Sitzheizung vorn	0,00
Smartphone-Interface	231,09
Spurwechselwarnung inkl. Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten	0,00
Stoff Effekt Schwarz	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **54.600,83**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **64.974,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 64.974,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A6 40 TDI S tronic Avant Kombi5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	161
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,100	Tankinhalt:	63
Max. Km/h:	241	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,100
Leergewicht (kg):	1780	zul. Gewicht (kg):	2330

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32824080
Amtliches Kennzeichen: D -K 0454
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A6 40 TDI S tronic Avant Kombi5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
18.11.2024	9059911804	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Ja
16.01.2024	9059886531	Fremdverschulden	Heckschaden	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32824080
Amtliches Kennzeichen: D -K 0454
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A6 40 TDI S tronic Avant Kombi5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.04.2023	30075	Inspektion und Wartung
12.04.2023	30075	Wartungszusatzumfänge
06.05.2024	58640	Getriebeöl
06.05.2024	58640	Getriebeölwechsel
06.05.2024	58640	Wartungszusatzumfänge
06.05.2024	58640	Bremsflüssigkeitswechsel
06.05.2024	58640	Inspektion und Wartung
09.05.2025	90232	TÜV/AU (MwSt-frei)
09.05.2025	90232	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
09.05.2025	90232	Inspektion und Wartung
09.05.2025	90232	Wartungszusatzumfänge
14.04.2026	117965	Wartungszusatzumfänge
14.04.2026	117965	Getriebeölwechsel
14.04.2026	117965	Getriebeöl
14.04.2026	117965	Inspektion und Wartung
14.04.2026	117965	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	D-K 454
Berichtsnummer :	0000000931819-DE968		
Referenznummer:	31220581		

Fahrzeugdaten

Audi A6 Avant (4A5)(04.2018->) 40 TDI basis

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WAUZZZF24NN047355	Laufleistung abgelesen:	125689 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	15.07.2026 08:58 40211 Düsseldorf
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Mythossschwarz Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	117965 / 14.04.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.		/// 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 3 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung		
• 8 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart: Frontantrieb • Audi connect (Notruf- und Assistance-System) • Außenspiegel asphärisch, links • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Batterie 68 Ah • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Bremsscheiben hinten (330 mm x 22 mm) • Dachhimmel Stoff, Silber • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung • Fondsitzeanlage (3 Sitzplätze) • Generator 110-180 A • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic • Heckklappenöffnung automatisch • Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack • Karosserie: 4-türig • Kopf-Airbag-System (Sideguard) • Kältemittel R 1234 YF • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung • Mild-Hybrid-Technologie • Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI Mild-Hybrid (DFBA)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Audi connect (Internetbasierende Dienste) • Audi Drive Select • Außenspiegel asphärisch, rechts • Außenspiegel Wagenfarbe • Bedienelemente schwarz matt • Bordspannung 48V Technologie • Bremsscheiben vorn (318 mm x 30 mm) • Dachreling schwarz • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay • Frontscheibe Wärmeschutzverglasung • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Harnstofftank (SCR): 12 Ltr. • Heckleuchten LED • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen • Kraftstofftank: 63 Ltr. • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • LM-Felgen 7,5x17 (10-Speichen) • Mittelarmlehne vorn • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus	

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Multi-Media-Interface MMI Navigation • Normalsitze vorn • Radioempfang digital (DAB) • Reifen-Reparaturkit • Rußpartikelfilter • Scheibenwaschdüsen heizbar • Schienensystem im Gepäckraum • Seitenairbag vorn • Sitze vorn manuell einstellbar • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Wagenheber • Wegfahrsperr (elektronisch) • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go | <ul style="list-style-type: none"> • Nichtraucher-Paket • Progressivlenkung • Reifen 225/60 R17 ..W • Reifenkontroll-Anzeige • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) • Scheinwerfer LED • SCR-System (AdBlue-Technologie) • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt • Standard-Fahrwerk • Stoßfänger Ausführung: Basis • Uni-Lackierung • Wartung: Longlife-Service • Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten) |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Business • Audi Smartphone Interface • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar • Metallic-Lackierung • Sound-System DSP / Audi Sound-System | <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket Stadt
Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°),
Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist),
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front),
Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent, Fahrassistenz-System:
Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck,
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre
sense rear • Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion • Rückfahrkamera |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto: **Fachgerecht repariert**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage: Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Lichtanlage: Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck: Nicht vorhanden

Sitzheizung: In Ordnung

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *Keine Daten zweiter Radsatz.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
3.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren