

Audi

AUDI A5 AVANT (FU5)(07.2024->) TDI 150 KW MILD-HYBRID 150 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 150 KW 16V TDI) 5-TÜRIG

VIN: WAUZZZFU0SN037967



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 25/06/2025	Laufleistung 23401 km
Farbe Mythossschwarz Metallic	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 146 g/km	Hubraum 1968 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Hutablage / -	Nicht konform	Ersetzen
			
003	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 17 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Reparieren
			
004	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren



005	Kotflügel / Hinten Rechts Material : Metall / Mit Fenster : Ja	Delle	Smart Repair
			
006	Windschutzscheibe / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
007	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
008	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Ja	Steinschlag	Akzeptabel
009	Ladenkasten komplett / Hinten	Kratzer	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert


Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bedienungsanleitung
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Pannenset
- ☐ Schlüsselkarte
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Warndreieck

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm

Bilder




Vorne Links




Hinten Links



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne




Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Pannenset



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Hutablage / - / Nicht konform



Hutablage / - / Nicht konform



Hutablage / - / Nicht konform



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle