

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low:	174	---	---	6.6	---	---	---
Medium:	126	---	---	4.8	---	---	---
High:	112	---	---	4.3	---	---	---
Extra High:	138	---	---	5.3	---	---	---
Combined:	132	---	---	5.0	---	---	---

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

no

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]:

Petrol/Diesel: ---

Gas (CNG/LPG): ---

Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range

(EAER):

(EAER city):

All Electric Range [km]:

(AER):

(AER city):

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +45 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: ##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45

##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/50 R18 92W M+S#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94

V M+S#7,0JX17 ET45;##

Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	Variant:
	5FP	SXDTTCX0
0.2.1.	Commercial name:	FD7SFD7GC0044BIVL1A18AAA8M16
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	SEAT ATECA
	Final Vehicle actual mass [kg]:	---
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:	---
	Frontal area for final vehicle [cm ²]:	---
	Rolling resistance [kg/t]:	---
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	---
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37SZ_A0_0555-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0249_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_5FP_DTTTC_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_17_008-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	---
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00227_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	---
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	---
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZ5F1P6536587
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-01-30

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*36 granted on 2022-10-18 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-01-30

Martorell, 2023-01-30

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



AT, VSSZZZ5F1P6536587

046CC0146867



www.PS-Team.de



Das Fahrzeug wurde am 22.03.2023 das Kennzeichen DFG-K6047 zugeteilt.

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4	28.	Gearbox (type):	automatic																																			
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1	28.1.	Gear																																				
	Interconnection of powered axles:		28.1.2.	Gearbox ratios:																																				
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated	29.	Final drive ratio:																																				
4.	Wheelbase[mm]:	2621	30.	Maximum speed [km/h]:	202																																			
4.1.	Axle spacing [mm]:	2621	35.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1575 / 1549																																			
5.	Length [mm]:	4381		Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:																																				
6.	Width [mm]:	1841		Axle 1:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1																																			
7.	Height [mm]:	1615		Axle 2:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1																																			
13.	Mass in running order [kg]:	1514	36.	Trailer brake connections:																																				
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1613	38.	Code for bodywork:	AC																																			
16.	Technically permissible maximum masses:		40.	Colour of vehicle:	GREY																																			
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2030	41.	Number and configuration of doors:	5 / le, 2, ri, 2, ba, 1																																			
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1100 / 980	42.	Number of seating positions (including the driver):	5																																			
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3830	42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:																																				
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:		42.3.	Number of wheelchair user accessible position:																																				
18.1.	Drawbar trailer [kg]:		46.	Sound level																																				
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1800		Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	75.80 / 3150																																			
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750		Drive-by [dB(A)]:	67.00																																			
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	90	47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP																																			
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG	47.1.	Parameters for emission testing of V _{ind} :																																				
21.	Engine code as marked on the engine:	DTT	47.1.1.	Test mass [kg]:	1688																																			
22.	Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke	47.1.2.	Frontal area [m ²]:																																				
23.	Pure electric:	no	47.1.3.	Road load coefficients	<table border="1"> <tr> <td>47.1.3.0. f0 [N]</td> <td>47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]</td> <td>47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]</td> </tr> <tr> <td>115.6</td> <td>0.246</td> <td>0.03799</td> </tr> </table>	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]	115.6	0.246	0.03799																													
47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]																																						
115.6	0.246	0.03799																																						
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:		47.2.	Driving cycle:																																				
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line	47.2.1.	Driving cycle class:	3b																																			
25.	Engine capacity [cm ³]:	1968	47.2.2.	Downscaling factor (f _{ds}):																																				
26.	Fuel:	diesel	47.2.3.	Capped speed:	no																																			
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicles	48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP																																			
26.2.	Type of dual fuel engine:		2.1.	Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]																																				
27.	Maximum power			<table border="1"> <tr> <th>Petrol / Diesel</th> <th>CO</th> <th>THC</th> <th>NMHC</th> <th>NO_x</th> <th>THC + NO_x</th> <th>NH₃ [ppm]</th> <th>Particulates</th> <th>Particles #</th> </tr> <tr> <td></td> <td>35.7</td> <td>12.0</td> <td></td> <td>26.6</td> <td>37.0</td> <td></td> <td>0.1300</td> <td>0.01E11</td> </tr> <tr> <td>LPG/CNG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #		35.7	12.0		26.6	37.0		0.1300	0.01E11	LPG/CNG									Other								
Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #																																
	35.7	12.0		26.6	37.0		0.1300	0.01E11																																
LPG/CNG																																								
Other																																								
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 / 3000	2.2.	Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]																																				
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):			<table border="1"> <tr> <th>Petrol / Diesel</th> <th>CO</th> <th>THC</th> <th>NMHC</th> <th>CH₄</th> <th>NO_x</th> <th>NH₃</th> <th>Particulates</th> <th>Particles #</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LPG/CNG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #										LPG/CNG									Other								
Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #																																
LPG/CNG																																								
Other																																								
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):		48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	0.50																																			
			48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	<table border="1"> <tr> <th>SN_{CO} [mg/km]</th> <th>Particles (number) with exponent (#/km)</th> </tr> <tr> <td>80.0</td> <td>6.00 E11</td> </tr> <tr> <td>80.0</td> <td>6.00 E11</td> </tr> </table>	SN _{CO} [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)	80.0	6.00 E11	80.0	6.00 E11																													
SN _{CO} [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)																																							
80.0	6.00 E11																																							
80.0	6.00 E11																																							



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Tür vorne rechts Lackierung oberhalb, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Tür hinten rechts Lackierung oberhalb, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Bezug Sitzkissen vorne links gebrochen



Bild 20 : Bezug Sitzkissen vorne links gebrochen



Bild 21 : Türverkleidung vorne rechts verschrammt



Bild 22 : Türverkleidung hinten rechts verschrammt



Bild 23 : Türverkleidung hinten rechts verschrammt



Bild 24 : Hutablage verschlissen



Bild 25 : Verkleidung Heckklappe innen verschrammt



Bild 26 : Felge Winterradsatz verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	397995
Hersteller	Seat
Model	Ateca
Variante	Style 2.0 TDI
Listenpreis	39.100,85
VIN	VSSZZZ5F1P6536587
Erstzulassungsdatum	1.3.2023
Kennzeichen	DEG K6047

Schadensfälle der int. Belegnummer: 397995

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023114769	11.10.2023	Stoßfänger hinten	4.186,45

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
13.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 118 µm bis 127 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.03.2023	Letzte Zulassung	27.03.2026
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Ateca 2.0 TDI DSG Style
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F1P6536587
HSN / TSN	7593 / AMQ	Schlüssel-Nr.	40851639
Km-Stand abgelesen	176210	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Graphitgrau / Perlcoloreffekt / 2-Schicht	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 P	W /O	5 mm
215 / 55 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 P	W /O	5 mm
215 / 55 R 17 98 V	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	5 mm
215 / 55 R 17 98 V	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für die Sonnenbrille auf der Fahrerseite, Ablagefach im mittleren Bereich der unteren Armaturentafel, Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagefach unter dem Fahrersitz, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Berganfahrassistent (HHC), Bordcomputer, Chromapplikationen im Interieur, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, mit Gurtstraffern, Drittes Bremslicht, in Heckklappe integriert, Einparkhilfe hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Klimaanlage Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter und Luftausströmer hinten, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Polster: Stoff, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Media System Plus Style, Xperience, FR, Reifenkontrollanzeige (RKA), Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic", Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, SEAT CONNECT, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer mit Höheneinstellung für Beifahrersitz, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrrösen im Gepäckraum, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PGR	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
PQN	Entfall des Schriftzugs auf der Heckklappe
PW2	Frontscheibe beheizbar und infrarot reflektierend
PCP	Gepäcktrennnetz
PHF	Heckklappe elektrisch zu betätigen (Öffnung & Schließung) STYLE
	Lackierung: Metallic
P20	Paket: Businesspaket NAVIGATION
PBP	Paket: Design-Exterior-Paket "Schwarz"
PL7	Paket: Dinamica


PDL	Paket: Fahrassistenz-Paket XL für Navigation
PLH	Paket: LED-Innenlicht
WW1	Paket: Winter
PTC	Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch inkl. Sonnenschutzjalousie
PK5	Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem
PCR	Rückfahrkamera
PFD	SEAT Drive Profile mit "Driving Experience"-Knopf und Progressivlenkung
PCO	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt
PFZ	Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
PLY	Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum
PPH	Standheizung inkl. Fernbedienung
PFP	Variabler Gepäckraumboden mit Staufächern im Gepäckraum
PFK	Virtual Cockpit

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 2.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Verkleidung Heckklappe innen verschrammt, erneuern (Bild 25)
2. Bezug Sitzkissen vorne links gebrochen, erneuern (Bild 19, 20)
3. Türverkleidung vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 21)
4. Türverkleidung hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 22, 23)
5. Hutablage verschlissen, erneuern (Bild 24)
6. Felge Winterradsatz verschrammt,

- instandsetzen (Bild 26)
7. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)
 8. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)
 9. Tür vorne rechts Lackierung oberhalb, zerkratzt, smart repair (Bild 15)
 10. Tür hinten rechts Lackierung oberhalb, zerkratzt, smart repair (Bild 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 14)