INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	7050NLC / WBA21EF0205580829 / 5580829

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.860

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7050NLC | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	02/10/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:	vh incorpora un cable de carga rápido		

Daños no valorables:

7050NLC | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Capó dl	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

7050NLC | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Jgo pegado lunas	OBSERVACIÓN-	
Jgo pegado sensor lluvia	OBSERVACIÓN-	
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	
Moldura sup luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	
Neumático dl dr	OBSERVACIÓN-	

7050NLC | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00
2. Tapa brazo limpialuna tr	-	REEMPLAZAR				0,00	24,33	10,00	21,89
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	1.00 h.	4,24	0,00		81,24
5. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49
6. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	3.50 h.		4.17 h.	17,66	0,00		312,95
7. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08
8. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08
9. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83
10. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
11. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**747,88 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7050NLC | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,49 h.	249,86 €
Total material pintura	-	34,60 €
Total Mano de Obra Pintura	8,17 h.	314,53 €
Total Recambios	-	48,90 €
Descuento recambios aplicado	-	5,43 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	100,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


7050 NLC


7050 NLC


7050 NLC
X1


7050 NLC
X1





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
C. Perú
2.2
-1.5
Power % 100
75
50
25
0
P
Total 21860 km
21848.6 k
Bonnet open.
586 km
9:43 am
+63 °F
--- km

MEDIA

TEL

NAV

CHECK CONTROL

9:43 am

Bonnet open.

Door open.

Tailgate open.

Tailgate open. Please close.

- OFF +

- OFF +

MAX

REAR




MEDIA
TEL
NAV
Search
OFF
OFF
MAX
REAR
VOL
MY MODES
AUTO H






BMW

WBA21EF0205580829

X1 xDrive25e Iodoiterno
HYBRID FULL PHEV GASOLINE


BMW LED




9:44 am
Search
OFF
OFF
P


km/h
0
10






ZERO
ON
OFF
inch/mm


inch/mm
5.58
OFF
ON
ZERO














Manheim


Manheim


Manheim

Manheim

Manheim


Manheim


Manheim
BMW
7050 NLC