

Standplatz: _____

19.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	MS -EX 5205	Fahrgestell-Nummer:	KMHJ8816FNU019651
Vertrags-Nummer:	3973083	Erstzulassung:	04.07.2023
Internes KZ:	15076445	Kilometer-Stand:	38604

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

Lackierung: Dusk Blue Mineraleffekt Polsterung: Kunstleder blau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **64.949,58**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Dusk Blue Mineraleffekt	0,00
Kunstleder blau	0,00
Prime-Paket	4.378,15

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **69.327,73**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **82.500,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 82.500,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	157
Max. Km/h:	179	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,500
Leergewicht (kg):	1889	zul. Gewicht (kg):	2340

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 3973083
Amtliches Kennzeichen: MS -EX 5205
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 3973083
Amtliches Kennzeichen: MS -EX 5205
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	MS-EX 5205
Berichtsnummer :	0000000935734-DE968		
Referenznummer:	31231257		

Fahrzeugdaten

Hyundai Nexo (FL)(2018->) Basis

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHJ8816FNU019651	Laufleistung abgelesen:	38604 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.07.2023 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	03.08.2026 48165 Münster
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Wasserstoff	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 120 kW (163 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Ocean Indigo / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	18606 / 12.11.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R19/103V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R19/103V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R19/103V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R19/103V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Einpark-Assistent • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic) • Fahrassistenz-System: Stauassistent • Fahrer-Informationssystem • Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik • Frontscheibe Verbundglas | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Akustischer Umfeldschutz (Virtual Engine Sound System, VESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 120 kW (Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) |
|---|--|

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht-aus-Automatik
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Traktionskontrolle (TCS)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe / -Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder, 2-farbig)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchte
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Manuelle Trocknung der Brennstoffzelle (H2O-Out)
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationssystem
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2790 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger lackiert
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Premium-Paket
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
7.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Heckklappe	Abschürfung	Smart Repair
9.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
10.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
11.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
12.	Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen
13.	Wartung	Fehlt	Erneuern
14.	2 Wartung	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Heckklappe
Abschürfung - Smart Repair



8. Heckklappe
Abschürfung - Smart Repair



8. Heckklappe
Abschürfung - Smart Repair



8. Heckklappe
Abschürfung - Smart Repair




8. Heckklappe
Abschürfung - Smart Repair



8. Heckklappe
Abschürfung - Smart Repair



8. Heckklappe
Abschürfung - Smart Repair



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



10. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



10. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



10. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair




10. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



11. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



11. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen

