

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

6222NDP / WBA21EF0905389408 / 5389408

**Datos vehículo:**

|            |                  |              |                |
|------------|------------------|--------------|----------------|
| Marca:     | BMW              | Combustible: | ELECTRICO      |
| Modelo:    | X1 xDrive25e U11 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión:   | X1 xDrive25e U11 | Color:       | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA   | Kilómetros:  | 22.827         |

**Controles específicos:**

|                     |           |                     |            |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 1         | Llaves secundarias: | 0          |
| Llaves especiales:  | 0         | Tipo transmisión:   | Automática |
| Revisión:           | Sin libro |                     |            |

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

| 6222NDP   Neumático | Marca       | Medidas   | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|-------------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD                  | CONTINENTAL | 225/55/18 | 102          | Y                | -       |
| DI                  | CONTINENTAL | 225/55/18 | 102          | Y                | -       |
| RP                  |             |           |              |                  | -       |
| TD                  | CONTINENTAL | 225/55/18 | 102          | Y                | -       |
| TI                  | CONTINENTAL | 225/55/18 | 102          | Y                | -       |

**Datos Inspección:**

|                   |  |                       |                  |
|-------------------|--|-----------------------|------------------|
| Tipo Inspección:  | COMERCIAL  | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 09/04/2026   |                       |                  |
| Comentarios:      | VH EQUIPA CABLE DE CARGA RÁPIDA<br>VH REPARADO ANTERIORMENTE |                       |                  |

## Daños no valorables:

| 6222NDP   COMPONENTE                            | ACCIÓN   | COMENTARIO                 |
|---|--|----------------------------|
| 1. Jgo pegado sensor lluvia                     | -  | REEMPLAZAR                 |
| 2. Luna parabrisas                              | -  | REEMPLAZAR                 |
| 3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | -  | REEMPLAZAR                 |
| 4. Juego fijación luna parabrisas               | -  | REEMPLAZAR                 |
| 5. Moldura sup luna parabrisas                  | -  | REEMPLAZAR                 |
| 6. Guarnecido sup iz pt/capó tr                 | -  | REEMPLAZAR                 |
| 7. Paragolpes dl                                | Pintar Reparado Combinada no adyacente               | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 8. Paragolpes tr (zona inf)                     | Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no        | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 9. Moldura paragolpes tr                        | Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no        | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 10. Moldura iz paragolpes tr                    | -  | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 11. Retrovisor dr                               | -  | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 12. Manilla exterior puerta dl dr               | -  | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 13. Cejilla ext puerta dl dr                    | -  | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 14. Puerta dl dr                                | Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente | -                          |
| 15. Capó dl                                     | Pintar Reparado Pieza montada                        | -                          |
| 16. Faro dr                                     | -  | PULIDO POLICARBONATO       |
| 17. Faro iz                                     | -  | PULIDO POLICARBONATO       |
| 18. Guarnecido faldón tr                        | -  | SR Plásticos               |
| 19. Llanta rueda dl iz                          | -  | PINTURA LLANTA PULIDA      |
| 20. Puerta dl iz                                | -  | SR Pintura                 |
| 21. Puerta tr dr                                | -  | PULIR                      |
| 22. Moldura iz paragolpes tr                    | -  | Pintura plásticos pequeños |
| 23. Puerta tr iz                                | -  | SR Pintura                 |