

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	 België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 1YSU448 (chassisnr: VF3MRHNSMKS497006)

Aanbieder: Leasemaatschappij



PEUGEOT 5008 1.2 PURETECH S/S ALLURE

Uitvoering volgens lease software: 1.2 PureTech 96kW S&S Allure

Km-stand	153227 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1485 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5	Wielbasis	284 cm
Schakeling	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	01-12-2020	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	96 kW		
		CO2 uitstoot	117 g/km		

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijken zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Armsteun vooraan met verlichte en gekoelde opbergruimte, Regelbare lendensteun op de bestuurderszetel, Regelbare lendensteun op de bestuurserszetel + passagierszetel opklapbaar tot t, In de hoogte regelbare bestuurderszetel, Tweede zetelrij : drie onafhankelijk verschuifbare zetels met hoogteregeling en, Verstelbare hoofdsteunen AR, 3 Isofix bevestigingssysteem op de achterste zetels, In de hoogte regelbare passagierszetel, Automatische airconditioning met bizon temperatuurregeling, Detector voor te lage bandenspanning, Shift Point display, Elektrische parkeerrem met hill assist, Touchscreen 8" in kleur, Peugeot i-Cockpit® : personaliseerbaar digitaal head-up display en multifunction, Binnenbekleding Stof/Tep, Stuur afgewerkt met volnerfleder, Satijn verchromde Toggle Switches, Carbone decor, Voorbumper in het 'Lion'-grijs, Lakkleur, Inox-sierlijsten op de deurbeschermers, LED Achterlichten, ECO LED-koplampen en slagandvormige DRL, LED-achterlichten met lopende richtingsaanwijzers, Lichtmetalen velgen 18" met diamanteffect Detroit, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en automatische deurvergrendeli, Elektrisch kinderslot op de achterruiten, Handenvrij starten, ESP (stabiliteitscontrole), ESP (stabiliteitscontrole) + ASR (Acceleration Slip Regulation), Uitschakelbare rijstrookwaarschuwing, ABS + noodstopbekrachtiging + elektronische remkrachtverdelers, Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels, Inclinatie van de buitenspiegels bij het achteruitschakelen, Elektrisch inklapbare buitenspiegels en verwelkomingslicht, Hindernissendetector vooraan, Achteruitrijcamera, Hindernissendetector achteraan, Visiopark 1: achteruitrijcamera 180°, Ruitenwissers vooraan met 'Magic Wash' systeem + ruitenwisser achteraan, Verlichte make-up spiegels, Frontale airbags + laterale airbags voorin + gordijnairbags voor- en achterin, Digitale radio DAB+, Peugeot Connect SOS & Assistance + Teleservices, Mirror Screen (Apple Carplay), Peugeot Connect, Mirror Screen (Apple Carplay/Android Auto), Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem, Mirror Screen (Apple CarplayTM, Mirror Link®, 3D-navigatiesysteem met spraakbediening, Touchscreen 10" HD, SOS & Assistance -, Getinte ruiten, Dubbelgetinte zijruiten en achterruit, Elektrisch en sequentieel bediende ruiten VR/AR, Variabele stuurbechrachtiging, Cruise control en snelheidsbegrenzer, informatie/aanbeveling van de snelheidsbep, Uittrekbare bagageafdekking, Verlicht handschoenkastje, Opbergtassen achteraan de rugleuning van de zetels voorin, 2 vloeropbergruimten op rij 2, Pack Safety, Pack Safety +

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

aflevering, lichtmetalen velgen 18", visiopark, pano. schuifdak, gemotoriseerde opening, verwijderbare zetels, Perla Nera zwart

Inspectie

Aanwezig bij de auto

 Hoofdsleutel	 Reservesleutel
 Instructieboekje	 Onderhoudsboekje (Boekje)
 Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 7	Aantal hoofdsteunen	: 7
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja
-------------------	------	-----------	------

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	5 mm	Winter	225/55 R18
RV	5 mm	Winter	225/55 R18
LA	5 mm	Winter	225/55 R18
RA	5 mm	Winter	225/55 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Portier linksvoor midden Omschrijving: Deuk		
Deel: Velg rechtsachter Omschrijving: Oxidatie		
Deel: Vleugel rechtsachter midden Omschrijving: Deuk		
Deel: Portier linksachter midden boord Omschrijving: 2x deuk - restylen - uitlepelen	 	
Deel: Portier rechtsvoor midden Omschrijving: Deuk met verfschade - e,s en v	  	

Extra foto's

 Linksachter	 Rechtsvoor	 Dorpel links	 Dorpel rechts	 Extra foto
 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto
 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.