

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ084366



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 03/11/2023	Laufleistung 103550 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)		

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorabdeckung / -	Riss	Ersetzen
			
002	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen



004	Laderaum / -	Kratzer	Akzeptabel
005	Dach / -	Delle	Akzeptabel
006	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
007	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
008	Tür / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
			
009	Seitenwand / Links Mit Fenster : No	Delle	Reparieren
			
010	Zierleiste Seitenwand / Hinten Links Lackiert : No / Verchromt : No	Kratzer	Ersetzen
			
011	Türzierleiste / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
			
012	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
013	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel

014	Türeinstieg / Vorne Links	Delle	Reparieren
			
015	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Ersetzen
			
016	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen
			
017	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren
			
018	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair
			
019	Türzuerleiste / Rechts Lackiert : No / Verchromt : No	Kratzer	Ersetzen
			
020	Tür / Rechts Mit Fenster : No	Delle	Reparieren

			
021	Seitenwand / Hinten Rechts Mit Fenster : No	Delle	Reparieren
			
022	Tür / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel
023	Windschutzscheibe / -	Kratzer	Ersetzen
			
024	Klebesatz / Vorne	Steinschlag	Ersetzen
025	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
 ☐ In-Car-Werkzeuge
 ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
 ☐ Wagenheber
- ☐ Füllflasche NothilfeKit
 ☐ Kompressor Nothilfe
 ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Hutablage
 ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
 ☐ Pannenset

Hauptreifensatz

Vorne Links

MICHELIN


215 / 60 / 17 / Winter

6 mm

Vorne Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Motorabdeckung / - / Riss



Motorabdeckung / - / Riss



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen




Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Tür / Hinten Links / Kratzer




Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Türerleiste / Rechts / Kratzer



Türerleiste / Rechts / Kratzer



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Windschutzscheibe / - / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Kratzer