

Fiat

VIN: VXFVFEHTMP7860154



Beschreibung


	Zulassungsdatum	Laufleistung
	09/11/2023	134047 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

[REDACTED]

[REDACTED]

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Windschutzscheibe / Vorne Kamera : Nein / Head-Up Display : Nein / Beheizt : Nein / Nachtsicht : Nein / Entspiegelt : Nein / Regensensor : Ja	Steinschlag	Ersetzen
	 		
002	Klebesatz / Vorne	Steinschlag	Ersetzen
003	Sitz komplett / Vorne Links	Brandstelle	Ersetzen



004 Dachhimmel / Vorne
Sonnendach : Nein

Brandstelle

Ersetzen



005 Türeinstieg / Vorne Links

Kratzer

Lackieren



006 Tür / Vorne Links
Mit Fenster : Ja

Delle

Smart Repair



007 Tür / Hinten Links
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



008 Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



009 Tür / Hinten Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



010 Laderaum / -

Abgewetzt

Akzeptabel



011 Tür / Rechts
Mit Fenster : Nein

Kratzer

Smart Repair



012 Tür / Vorne Rechts
Mit Fenster : Ja

Kratzer

Smart Repair



013 Stoßfänger / Vorne
Lackiert : Nein

Kratzer

Akzeptabel



014 Stoßfänger / Hinten
Lackiert : Nein

Kratzer

Akzeptabel



015 Türeinstieg / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



016	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
017	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
018	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfe
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Pannenset
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Sommer	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Sommer	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Sitz komplett / Vorne Links / Brandstelle




Sitz komplett / Vorne Links / Brandstelle



Dachhimmel / Vorne / Brandstelle



Dachhimmel / Vorne / Brandstelle



Dachhimmel / Vorne / Brandstelle



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Tür / Rechts / Kratzer




Tür / Rechts / Kratzer



Tür / Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Kratzer