



Opel Grandland-2022:

N° Chassis:	W0VZRHNS2P6047310	Version:	OPEL Grandland X 5p SUV 1.2 Turbo 130ch auto Busi Edi
1ière MEC:	29/11/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	65858	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Semi-cuir

Pneu

225/55/18/99 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 65%	AVD	Michelin: 65%
	ARG	Michelin: 35%	ARD	Michelin: 35%
Profondeur de pneu AVG				4.0
Profondeur de pneu AVD				4.0
Profondeur de pneu ARG				6.0
Profondeur de pneu ARD				6.0
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 99 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 99 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 18 99 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 99 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur Runflat	Oui Non
----------------	------------	---------------------	----------------

Intérieur, Tache, Nettoyer



Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Jt ext lèche-vitre ARG, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Jt ext lèche-vitre AVG, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Aile AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Jt ext lèche-vitre ARD, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Griffes(s), Peindre



Coffre / hayon, Griffes(s), Peindre

