

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
- 0.2. Typ:
- 0.2.1. Handelsbezeichnung:
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:
- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:
- 0.4. Fahrzeugklasse:
- 0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
- Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

- 0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:
- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
 - zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 27.11.2021

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1	, Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:			
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2836	
4.1.	Achsbstand [mm]:	2836	
5.	Länge [mm]:	4862	
6.	Breite [mm]:	1864	
7.	Höhe [mm]:	1511	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1647	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1694	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2235	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:	1130 / 1140	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4235	
18.	Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2000	
18.4.	Ungelenkten Anhängers [kg]:	750	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	*DTU?????*	
22.	Arbeitsweise:	Compression ignition/ 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line	
25.	Hubraum [cm³]:	1968	
26.	Kraftstoff:	diesel	
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	147,00	bei 3600
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	automatic								
	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:									
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:									
28.1.3.	Gesamtübersetzung:									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	236								
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1578 / 1566								
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:									
	Achse 1:	235/40 R19 96W				/ 8.0JX19 ET44		/ C		/ C1
	Achse 2:	235/40 R19 96W				/ 8.0JX19 ET44		/ C		/ C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	AC								
38.	Code des Aufbaus:	grey								
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le.2, ri.2, ba.1								
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahreritz):	5								
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:									
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
46.	Geräuschpegel									
	Standgeräusch [dB(A)] bei min ⁻¹ :	77.00				bei 3075				
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	65.00								
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP								
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V _{nd} :	1780								
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:									
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²]:									
47.1.3.	Straßenastkoeffizienten f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:									
		f ₀ (47.1.3.0.)		f ₁ (47.1.3.1.)		f ₂ (47.1.3.2.)				
		176.4		0.174		0.03630				
47.2.	Fahrzyklus:	3b								
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:									
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{acc}):	no								
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:									
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP								
	1.2. Prüfverfahren:	Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJR7NPN/015140
Typbezeichnung	SUP.COM SPO TD1472.DA7F
Datum der Auslieferung	2021-12-27

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2026-06-01
Laufleistung	40094 km
Auftragsnummer	2026004856
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Brennstoffsystems Service
Durchgeführt von	Löhr Automobile GmbH Mainzer Straße 86 67547 Worms Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2024-04-25
Laufleistung	21062 km
Aktion 4855, Knt. 02	
Aktion 55N3, Knt. 01	
Durchgeführt von	Löhr Mainzer Straße 86 67547 Worms Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja

WAS 6161
V1.11 ROW
WAS ORIGINAL
LÖHR AUTOMOBILE
MAINZER STR. 86
67547 WORMS
DEUTSCHLAND
BETRIEBS NR.
13-2014

Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Zierleiste vorne links, zerkratzt




Bild 15 : Felge vorne links (glanzgedreht), Klarlackablösung




Bild 16 : Felge hinten links (glanzgedreht), verschrammt



Bild 17 : Felge hinten links (glanzgedreht), verschrammt




Bild 18 : Ladekante, verschrammt



Bild 19 : Stoßfängerabdeckung vorne, verformt



Bild 20 : Stoßfängerabdeckung vorne, verformt




Bild 21 : Mehrere Bauteile, Staubeinschluss



Bild 22 : Mehrere Bauteile, Staubeinschluss




Bild 23 : Mehrere Bauteile, Staubeinschluss

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4139476
Hersteller Škoda
Model Superb
Variante Sportline 2.0 TDI
Listenpreis 44.991,59
VIN TMBJR7NP2N7015140
Erstzulassungsdatum 1.12.2021
Kennzeichen M XX1481

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4139476

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023112919	11.09.2023	Fahrzeug rundherum beschädigt Windschutzscheibe gerissen	22.630,08
2026105301	30.03.2026	Reifen/Felge rechts Stoßfänger vorne Siehe Sonstiges	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Komplettes Fahrzeug gleichermaßen erhöht

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
3 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.12.2021	Letzte Zulassung	23.12.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Skoda
Typ / Verkaufsbez.	Superb Combi (3V5)(06.2015->) / Superb Combi 2.0 TDI Sportline (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJR7NP2N7015140	HSN / TSN	8004 / AWB
DAT Europa-Code®	018000540130017	DAT Marktindex	DE00H 6238
Km-Stand abgelesen	40495	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	147	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Anthrazit / F6, LF7Y
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S /O	6 mm
2 links	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach für Regenschirm, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel schwarz lackiert, Batterie 44 Ah, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Brillenfach, Chromzierleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel schwarz, Dachreling, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Edelstahlpedale Sportdesign, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Generator 140 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibenwischer, Infotainment-Paket Bolero, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Kältemittel R 134 A, LM-Felgen 8x19 (Vega, Anthrazit), Ladekantenschutz, Lehnenverriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer LED, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/40 R19 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS), Schließ-/Startsystem Kessy, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Service-System: Remote Services, Servolenkung, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Sondermodell Sportline, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Textilfußmatten, Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87230	Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI KAT (DTUA)
14233	Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle
2756	Business-Paket Amundsen
25800	Einparkhilfe vorn und hinten
42926	Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
39309	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
28919	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
11000	Metallic-Lackierung

39804 Rückfahrkamera

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 01.06.2026 bei Kilometerstand 40.094
bis Wartung verbleiben: 29.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hinten links (glanzgedreht),
verschrammt, erneuern (Bild 16, 17)
2. Stoßfängerabdeckung vorne, verformt,
erneuern (Bild 19, 20)
3. Mehrere Bauteile, Staubeinschluss,
polieren (Bild 21, 22, 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Zierleiste vorne links, zerkratzt, (Bild 14)
Felge vorne links (glanzgedreht),
Klarlackablösung, (Bild 15)
Ladekante, verschrammt, (Bild 18)