DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3F3DGX7 SY531355	Date d'immatriculation	21/03/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-839-NB	Odometre	15 123 km
Modèle	308 V3 GT PLUG-IN HYBRID 180CH E-EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF















Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Michelin 225/40/18 Y Eté 5.2 mm

Michelin 225/40/18 Y Eté 5.1 mm



Michelin 225/40/18 Y Eté 5.8 mm

Michelin 225/40/18 Y Eté 5.7 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

2



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Spoiler
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Spoiler
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

7



Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

8

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Michelin 225/40/18 Y 5.7 Mm
PneuAVD Michelin 225/40/18 Y 5.1 Mm
PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.8 Mm
PneuAVG Michelin 225/40/18 Y 5.2 Mm