

VERSICHERUNG : Sonstige
SCHADENART : Unbekannt
SCHADENTAG/BESICHTIG-DATUM : 15.05.2026 / 19.05.2026

AUFTRAG VOM/DURCH : 18.05.2026 / e

FAHRZEUGART	: PKW
AUFBAU	: Mehrzweckfahrzeug
FABRIKAT	: FORD (EU)
HAUPTTYP/UNTERTYP	: PUMA (CF7) AB 11/19 / Puma ST-Line Design
FZG-I-NR	: WF02XXERK2NA38641
KBA-NR	: 8566/BS0
KRAFTSTOFFART/HUBRAUM/LEISTUNG	: Hybr.Benzin/E / 999 ccm / 92 kW
ERSTE / LETZTE ZULASSUNG	: 17.04.2023 / 03.02.2026
NAECHSTE HU	: 04.2026
BEREIFUNG	
FABRIKAT VORNE	: Atlas Green 3 4S
FABRIKAT HINTEN	: Goodyear Vector 4S
DIMENSION VORNE	: 215/55R17 98W M+S
DIMENSION HINTEN	: 215/55R17 94V M+S
	VL VR HL HR
PROFILTIEFE	: 6,0 6,0 6,0 6,0 mm
ERSATZRAD	: Reparaturkit
LAUFLEISTUNG ABGELESEN	: 97.775 km
ALLGEMEINZUSTAND	: befriedigend
FAHRZEUGZUSTAND	: unzerlegt, nicht repariert, fahrfähig (nicht verkehrssicher)
BESCHÄDIGUNGSBEREICH (E)	: vorne links
VORSCHADEN	: keine festgestellt
ALTSCHADEN	: Türe hinten rechts verformt und lackbeschädigt, Unterholmabdeckung rechts lackbeschädigt, Türe hinten links verformt und lackbeschädigt
LACKIERUNG (FARBTON / ART)	: Desert Island Blue / Metallic

FABRIKAT	FORD	PUMA	ST LINE DESIGN
FZ-IDENT-NR	WF02XXERK2NA38641		TYP-CODE 02 PU 20
AUSSTATTG	VA: 215/55 R 17 ..W* AB 12.2022 FRONTSCHIEBE HEIZBAR NAVIGATIONSSYSTEM FORD SYNC 3 NEBELSCHEINWERFER KOMBIINSTR 12.3" LENDENW-ST V VERST EINPARKHILFE H KUEHLERGRILL AKTIV 6 LAUTSPRECHER STOSSFAENGER V SPORT	HA: 215/55 R 17 ..V* KLIMAAANLAGE I-SPIEG AUT ABBLEND RADIO DIGITAL MILD HYBRID SYSTEM INNENBELEUCHTUNG LED HEIZBARES LENKRAD SITZHEIZUNG V 998CCM 92KW GESCHW-REG BEGRENZ SPORTLENKRAD STOSSFAENGER H SPORT	GANZJAHRESREIFEN * VERGL H ABGED (PRIV) A-SPIEG MIT BODENBEL SMARTPHONE INTEGR SCHEINW LED MATRIX BILDSCH FARBIG LCD 8 KNAUF SCHALTH LEDER SERIE ST-LINE 6-GANG GETRIEBE ALURAEDER 7 J X 17 KOPFAIRBAG SCHW-LEISTEN WAGENF

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =100.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =100.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG ZU EINER HAUPTPOSITION	2	2	20.00
43 427 1	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	1	5	50.00
43 427 4	STOSSFAENGER V AUSWECHSELN (STOSSFAENGER ABGEBAUT)	1	10	100.00
32 115 1	SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN	1	1	10.00
32 113 1	SCHEINWERFER EINSTELLEN	1	1	10.00
32 115 5	SCHEINWERFER L ERNEuern (AUSGEBAUT)	1	1	10.00
44 252 2	KOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN (SCHEINWERFER L AUSGEBAUT) UMFASST: BLENDE A-SAEULE L UND VERKLEIDUNG RADHAUS V L AUS-/EINBAUEN.	2	8	80.00
KN	HALTER R STOSSTANGE V AUS-/EINBAUEN	1	1	10.00
9852	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	1	3*	30.00

REPARATUR - KALKULATION NR 202605034

19.05.2026

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-METALLIC	AW	
0741	KOTFLUEGEL V L	NEUTEILLACK ST I	10	
0281	STOSSFAENGER V	NEUTEILLACK ST K1R	13	
0885	ZIERL RADLAUF V L	REPARATURLACK ST K3	10	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
	FAKTOR	100.00 EUR/STD		PREIS
	LACKIERZEIT		33	
	VORBE. HPT-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		17	
	VORBE. VERB-ARB. METALL-LACK.		8	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN		3	
	VORBE. FARBMUSTER		3	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	64	640.00
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG			79.84
	NEUTEILLACKIERUNG K1R			250.65
	REPARATURLACKIERUNG K3			23.20
	MAT-KONST. HPT-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.			56.90
	MAT-KONST. VERB-ARB. METALL-LACK.			25.20
	MAT-KONST. FARBMUSTER			5.40

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281		STOSSFAENGER V	2 520 300	738.21
0285		HALTER L STOSST V	2 514 048	37.06
0286		HALTER R STOSST V	2 514 046	46.82
0341		ABDECK U L STOSSF V	2 502 225	100.76
0345		GRILL O STOSSF V	2 384 163	159.38
0349		BLLENDE U L STOSSF V	2 474 191	173.30
0351	2	MUTTER	5 266 463	6.50
0353	2	SCHRAUBE L	2 117 633	3.80
0354	2	SCHRAUBE R	2 117 633	3.80
0357		ZIERLEISTE STOSSF V	2 420 297	90.24
0431		EMBLEM	5 258 395	33.09
0561		SCHEINWERFER L	2 677 629	569.61
0565		KLAMMER L	2 289 418	2.45
0567	2	SCHRAUBE L	1 827 320	1.64
0637		NEBELSCHEINWERFER L	2 358 843	110.67
0641	3	SCHRAUBE L	1 566 095	4.98

Lichtbildanlage



Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Nebelscheinwerfer links

Bild 8



Bild 9



Bild 10



Scheinwerfer links

Bild 11



Bild 12



Bild 13




Altschaden Türe hinten rechts

Bild 14



Altschaden Unterholmabdeckung
rechts

Bild 15



Altschaden Türe hinten links

Bild 16