DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	09/05/2024	Color	Kult Yellow
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	30 910 km
Modelo	Astra 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/45/17 V Verano 5.0 mm

Michelin 225/45/17 V Verano 6.0 mm




Michelin 225/45/17 V Verano 5.0 mm



Michelin 225/45/17 V Verano 6.0 mm


Daños externos

1



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Cortado
Comentarios	-

2



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

4



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Impacto
Comentarios	-

9



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

12



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

13



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

15

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

16

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-