

MINI Electric Essential 33 kWh
2020 - 135 kW / 184 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WMWXP310002N25197
Eerste registratie	10-07-2020
APK geldig tot	25-07-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	94.185 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	27-07-2026
Definitieve kilometerstand	94.185 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar 2020	 Vermogen 135 kW / 184 PK	 Brandstof Elektrisch
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 94.185 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 14

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Apple CarPlay – Android Auto	Cruise control	
Head-Up Display	Klimaatregeling	LED verlichting	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak
Navigatie	Parkeersensoren	Stoelverwarming			

Aanwezig bij voertuig 9

Digitaal onderhoud	Volledig dealer onderhouden	Volledig onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel
Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel	Hoedenplank / rolhoes	

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	3
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2025

Schades (12)

Schade exterieur – Portier rechtsachter


Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Portier rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Portier rechtsvoor

Soort schade
DLT
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Portier rechtsachter

Soort schade
DLT
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Krassen

Schade exterieur – Portier linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor


Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
DLT
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
DLT
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor


Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
10-07-2020	Eerste toelating	
19-07-2021		Lease
20-07-2021	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Lease
25-07-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- achteruitrijcamera
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control
- dakspoiler
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- LED koplampen
- LED mistlampen
- lederen/stof bekleding
- lichtmetalen velgen 17"
- metaalkleur
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- passagiersairbag
- radio
- regensensor
- ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
- sportstuur
- start/stop systeem
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- volledig digitaal instrumentenpaneel
- voorstoelen verwarmd
- zij airbag(s) voor

