



Citroen C5-AIRCROSS-2018:

N° Chassis:	VR7ACYHZSNL014171	Version:	CITROEN C5 Aircross / 2018 / 5P / SUV BlueHdi 130 S&S EAT8 Business
1ière MEC:	24/06/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	161433	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Semi-cuir

Pneu

225/55/18/102 V				
Pneus d'été:	AVG	Autre: 65%	AVD	Autre: 65%
	ARG	Uniroyal: 20%	ARD	Uniroyal: 20%
Profondeur de pneu AVG				4.0
Profondeur de pneu AVD				4.0
Profondeur de pneu ARG				7.0
Profondeur de pneu ARD				7.0
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 102 V
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				263
Marque de pneu AVD				263
Marque de pneu ARG				265
Marque de pneu ARD				265

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur Runflat	Oui Non
----------------	-----	---------------------	------------

Console centrale, Déchirure, Smart repair +



Jante alum. AVD, Griffe(s), Acceptable



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Porte AVD, Mauvaise réparation, Peindre



Aile AVD, Mauvaise réparation, Peindre



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Griffe(s), 67 - Lustrage





Feu antibrouillard ARD, Dégrafé, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

