



046CC0126560



www.PS-Team.de

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e13-2007/46-1845-20, erteilt am 2021-06-28

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-12-12

ppa.

Wolfsburg 2021-12-12

ppa.

Wolfsburg 2021-12-12

ppa.

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

VGS-INASC

VORELWAS

Interne Herstellerdaten

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt

CED0036940riginal

WVGZZZA1ZNV080785

LKC5061832021 000588 25851079

HSN:0603

00172

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel CNG/LPG [m ³] / [l] [L]
Innerorts	158	---	---	6.9
Außerorts	111	---	---	4.9
Kombiniert	128	---	---	5.6
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

Abschneidungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel CNG/LPG [m ³] / [l] [L]
Niedrig	192	---	---	8.5
Mittel	143	---	---	6.3
Hoch	129	---	---	5.7
Extra hoch	158	---	---	6.9
Kombiniert	150	---	---	6.6
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted)

[Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

[km]:

Elektrische Reichweite innerorts

(EAER city) [km]:

innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1546#N0.30: A2 max 1540#N0.30: mit Anhänger Achse 2: +40 kg#

N0.35: a1t zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/60 R16 92V#6, OJX16 ET43; #2

15/50 R18 92V#7, OJX18 ET45; #215/55 R17 94V#7, OJX17 ET45; #215/55 R17 94V#6, OJX1

7 ET48; #215/60 R16 95V#6, OJX16 ET43; #215/60 R16 95V#6, OJX16 ET43; #225/40 R19

93W XL#8, OJX19 ET47; #205/60 R16 92H M+S#6, OJX16 ET43; #215/55 R17 94V M+S#7, OJX

17 ET45; #215/55 R17 94V M+S#6, OJX17 ET48; #

1. Anzahl der Achsen/Räder:
2. / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):
1, Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert
/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:
nicht automatisiert

4. Radstand [mm]:
2590

4.1. Achsabsstand [mm]:
2590

5. Länge [mm]:
4240

6. Breite [mm]:
1819

7. Höhe [mm]:
1554

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:
1348

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:
1407

16. Technisch zulässige Höchstmassen:
42.1. 42.2. 42.3. 42.4. 42.5. 42.6. 42.7. 42.8. 42.9. 42.10. 42.11. 42.12. 42.13. 42.14. 42.15. 42.16. 42.17. 42.18. 42.19. 42.20. 42.21. 42.22. 42.23. 42.24. 42.25. 42.26. 42.27. 42.28. 42.29. 42.30. 42.31. 42.32. 42.33. 42.34. 42.35. 42.36. 42.37. 42.38. 42.39. 42.40. 42.41. 42.42. 42.43. 42.44. 42.45. 42.46. 42.47. 42.48. 42.49. 42.50. 42.51. 42.52. 42.53. 42.54. 42.55. 42.56. 42.57. 42.58. 42.59. 42.60. 42.61. 42.62. 42.63. 42.64. 42.65. 42.66. 42.67. 42.68. 42.69. 42.70. 42.71. 42.72. 42.73. 42.74. 42.75. 42.76. 42.77. 42.78. 42.79. 42.80. 42.81. 42.82. 42.83. 42.84. 42.85. 42.86. 42.87. 42.88. 42.89. 42.90. 42.91. 42.92. 42.93. 42.94. 42.95. 42.96. 42.97. 42.98. 42.99. 42.100.

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:
1870

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]:
990 / 930

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:
3370

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]:

18.1. Zentralachsanhängers [kg]:
1500

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]:
670

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:
80

20. Hersteller des Motors:
VOLKSWAGEN AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
DPC

22. Arbeitsweise:
Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb:
nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]:
1498

26. Kraftstoff:
Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor:
Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors:

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ):
automatisch

28.1. Gang:

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

28.1.2. Gesamtübersetzung:

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:
205

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:
1536 / 1530

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1
Achse 2: 215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

38. Code des Aufbaus:
AC

40. Farbe des Fahrzeugs:
SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen:
5 / li. 2, re. 2, h.i. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):
5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.2. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

42.3. Geräuschpegel:
80.00 bei 3750

46. Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:
67.00

47. Fahrgeräusch [dB(A)]:
EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind:
1483

47.1.1. Prüfmasse [kg]:

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:
f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)
143.7 0.132 0.04046

47.2. Fahrzyklus:
3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse:

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
nein

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
715/2007*2018/1832AP

48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]		WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/	CO	THC	NMHC	NOx	THC+NOx	NH3 [ppm]	Partikel	Partikel #	Partikel #
Diesel	148.9	23.6	20.4	23.4	-----	-----	0.0000	0.08E11	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]		WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH4	NOx	NH3 [ppm]	Partikel	Partikel #	Partikel #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:
Ggt. angegebene höchste RDE-Werte: NOx [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

B	29.06.2022	2.1	0603	2.2	CED00369	1	2	9	1	P.2	110/5000	1	205
J	M1	4	AC			18	4240			19	1819		
E	WVGZZZA1ZNV080785			3	7	20	1554			6	--1348		
D.1	VOLKSWAGEN, VW					12		13	80		0	-	
	A1					V.7	150	F.1	1870	F.2	1870		
D.2	DPCAX0AC4					7.1	990	7.2	930	7.3	-		
	FD7FD7CW0024BI1CBNNIM					8.1	990	8.2	930	8.3	-		
	T-ROC					11.1	80	11.2	3750	11.3	67		
D.3	VOLKSWAGEN-VW					0.1	1500	0.2	670	5.1	5	5.2	-
2	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.1	215/50 R18 92W						
5	Kombilimousine					15.2	215/50 R18 92W						
V.9	715/2007*2018/1832AP					15.3	-						
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					R	Schwarz			11	9		
P.3	Benzin					K	e13*2007/46*1845*20						
10	0001	14.1	36AP	11	1498	6	28.06.2021			17	K16	GF463517	
22	7.2/8.2:+40 b.Anhängebetrieb*O.1:1700 bis 8% Steig.*techn.z					21							
	ul.Ges-Masse d.Zugkombination:3370kg*bis 8% Steig.:3570*Bei												
	werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f												
	.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*												
	ww.AHK lt.EGTG*												

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Dach, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 16 : Dach, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Tirefit, abgelaufen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.06.2022	Letzte Zulassung	29.06.2022
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.5 TSI ACT OPF
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA1ZNV080785
HSN / TSN	0603 / CED	Schlüssel-Nr.	40526856
Km-Stand abgelesen	24846	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S / O	7 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W / O	7 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W / O	7 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W / O	7 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Ambientebeleuchtung rot, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen "Shadow Steel", Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschk, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höhenstell- und herausnehmbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, USB-C-Schnittstelle, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9WJ	App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
6YD	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp und beheizbar
3S2	Dachreling schwarz
WD1	Diebstahlwarnanlage
9S0	Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
7X2	Einparkhilfe


4E7	Gepäckraumklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Perleffekt
PXA	LED-Scheinwerfer
PAM	Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
WBP	Paket: Designpaket "Black Style" (DSG)
PFY	Paket: Fahrerassistenz-Paket (DSG)
PLA	Paket: Licht und Sicht
WSP	Paket: Sitz-Komfort-Paket
WW1	Paket: Winterpaket in Verbindung mit Standheizung und- lüftung
PWE	Räder: Winterräder (4) (zusätzlich), Leichtmetall "Dijon"
KA1	Rückfahrkamera "Rear View"
4F2	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access"
QH1	Sprachbedienung
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 02.06.2026 bei Kilometerstand 24.355

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tirefit, abgelaufen, erneuern (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 15, 16)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 14)