

Ford

KUGA2.5DURATEC FHEV

VIN:WF0FXXWPMHNS07249



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
[Redacted]	18/05/2022	140478 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Gris	-	Tissu
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Radar de proximité avant	Radar de proximité arrière
Jantes alliage	Régulateur de vitesse	Système de navigation

Détails de l'inspection








Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	09/02/2026	10/02/2026

Contrôles

Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation
Non	Non

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Couverture d'assise de siège / Avant Gauche	Brûlé	Echange

			
002	Entrée de porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
003	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation
			
004	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
			
005	Extension d'aile / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
			
006	Obtrateur de pare-chocs / Avant	Manquant	Echange
			
007	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation
			

008	Baguette de porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture
009	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation
010	Baguette de pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
011	Aile / Arrière Droit	Rayure	Peinture
012	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
013	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture

Éléments amovibles

- Câble de charge lente
- Câble de charge rapide
- Cache bagages
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Cric
- Double de clé

- Filet de coffre
- Outillage de bord
- Roue de secours

- Filet de separation
- Plaque arrière

- Kit réparation pneumatique complet
- Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

<i>Avant Gauche</i>	BRIDGESTONE	225 / 60 / 18 / Tous	4.2 mm
<i>Avant Droit</i>	BRIDGESTONE	225 / 60 / 18 / Tous	4.2 mm
<i>Arrière Gauche</i>	BRIDGESTONE	225 / 60 / 18 / Tous	5.8 mm
<i>Arrière Droit</i>	BRIDGESTONE	225 / 60 / 18 / Tous	5.8 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant




Odomètre



Spare Tyre



Vin



Couverture d'assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Extension d'aile / Avant Droit / Enfoncement



Obtuteur de pare-chocs / Avant / Manquant



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Baguette de porte / Avant Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Baguette de pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure