Afdrukken

MACADAM









Mercedes B: 2AMB760

Onderstelnummer:	**W1K24701011273133**	Versie:	
1ste ingebruikname:	**10/05/2021**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**85889**	KW:	**85**
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Blauw**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**1129**
Brandstof:	**Diesel**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		
Inschrijvingsbewijs deel Home	**Nee**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Verwarmde zetels V		Type trekhaak	**Trekhaak inklapbaar**
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**		
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding half-kunstleder**		
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**205/60/16/92 V**			
	V L	**Hankook: 4 mm**	V R	**Hankook: 4 mm**
	A L	**Hankook: 4 mm**	A R	**Michelin: 4 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**4.0**
Bandenprofieldiepte V R	**4.0**
Bandenprofieldiepte A L	**4.0**
Bandenprofieldiepte A R	**4.0**
Bandenmaat V L	**205/60 R 16 92 V**
Bandemaat V R	**205/60 R 16 92 V**
Bandenmaat A L	**205/60 R 16 92 V**
Bandenmaat A R	**205/60 R 16 92 V**
Type band V L	**Zomer**
Type band V R	**Zomer**
Type band A L	**Zomer**
Type band A R	**Zomer**
Bandenmerk VL	**260**
Bandenmerk V R	**260**
Bandenmerk A L	**260**
Bandenmerk A R	**261**

Hulpmateriaal

Herstelkit	**Ja**	Compressor	**Ja**
Aantal laadkabels (normaal)	**0**		
Aantal laadkabels (snelladen)	**0**		

Totale kosten excl. BTW	**2054,10**
Interieur, Versleten, Aanvaardbaar	**0,00**







Interieur, Vuil, Reinigen	175,04










Voorruit, Barst, E - Vervangen	460,54






Velg alu A L gepolierd, Chemische schade, 67 - Polijsten	0,00




A stijl L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00








Velg alu V L gepolierd, Chemische schade, 67 - Polijsten	0,00




Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	308,32




Kofferafdekking, Kras(sen), Smartrepair	116,69



Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	296,58



Achterruit, Kras(sen), E - Vervangen	465,00



A stijl R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	231,93



Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00

