

ED engineering data s.r.l.			Perizia Nr. 706	Relazione di perizia per SANTANDER CONSUMER RENTING			040	Ramo sinistro RCA					
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it			Assicurato JET NAPOLI		Controparte JET NAPOLI		Impresa controparte						
			Esercizio 2026		Sinistro numero GY364DF		Codice / Agenzia -		Data sinistro				
			Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA NON ACCERTATO				
Data incarico 09/02/2026	Data primo rilievo 13/02/2026	Localita' JET NAPOLI		C/O	Riparazioni DA INIZIARE	Fotografie 00	Privilegio a favore di	Scade il					
Da Certificato di Proprieta' : - - ()			Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita			Gia' Targa				
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -			Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita			Revisione del				
Veicolo (Marca - Modello - Versione) RENAULT Clio			Targa GY364DF		Telaio VF1RJA00273973317		I° Immatricolazione 17/01/2025						
Stato d'uso DISCRETO	Km. 33947	Pneumatici % 20	Colore Nero	Tipo Smalto metall/doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO					
Allestimenti / Dotazioni													
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li							Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.	
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza							Spese Accessorie				
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 02/12/2025				SR	LA	VE	ME	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)				
				D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo			
Parabrezza - Scheggiatura													
Paraurti ant. - Rottura													
Proiettore - Rottura				Sx									
Proiettore - Rottura				Dx									
Parafango ant. - Ammacatura				Sx									
Paraurti post. - Ammacatura													
Tappo gancio traino paraurti post. - Mancante													
Ripiano cappelliera - Mancante													
Kit copri ruota - Mancante													
Pneumatici ant - Altro													
Seconda chiave - Mancante													
Kit colla - Altro													
Proiettore fendinebbia - Rottura				Sx									
Cofano ant. - Graffio													
Porta post. - Graffio				Sx									
Parafango post. - Graffio				Dx									
Porta post. - Graffio				Dx									
Porta ant. - Graffio				Sx									
Codice / Riparatore			Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi		
Supplemento doppioprato Ore		Supplemento finitura Ore		Tempo aggiunto per verniciatura Ore			Totale tempi supplementari Ore			Totale tempi VE Ore			
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi			IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE		
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 0,00									
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime									
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora									
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora									
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %									
Totale (Iva Compresa)				TOTALI									
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto			Importo Concordato			Fermo Tecnico giorni			
TOTALE				Osservazioni:									
Limite Indennizzo Contrattuale				SEGUE									
Software House		70001		RELEASE 12.2025		Data Consegna 16/02/2026		Firma ed engineering data S.r.l.		Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 1 di 2	

