

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002448218
Besichtigt am:	15.05.2026 09:51
Berichts-Nr:	10609258
FIN:	TMBEP6PJ0P4021923



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXN
Erstzulassungsdatum:	22.11.2022
Laufleistung:	72.762 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	23.11.2022
Km-Stand bei letzter Wartung:	4 km
Restlauf bis Service:	10.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
"SIMPLY CLEVER" Paket I.	DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	E-Call+
"SUNSET"	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einparkhilfe (Parksensoren hinten)
2x USB vorne (typ C data)	Einton-Signalhorn
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)
3. Kopfstützen hinten mitte	Elektrische Fensterheber vorn und hinten mit der Funktion auto up/down und Komfortbedienung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. T-koda Surround	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
4 Türen	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
5-Gang-Schaltgetriebe	Fertigungsablauf Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Abgaskonzept, EU6 AP	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Ablagekasten	Frontantrieb
Ablagenpaket 1	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
Akustik-Paket Standard	Gepäckraumabdeckung
Ambientelicht Ausführung 1	Gepäckraumbeleuchtung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Gepäckraumbodenbelag, Wendematte (Gummi/Stoff)
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Ausströmer	Handbremshebelgriff in Leder
Batterie 320A (49Ah)	Handschuhfach Standard
Bauteilesatz,-Deutschland	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Heckspoiler
Beheizbare Frontscheibe	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordliteratur in Deutsch	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Bordwerkzeug und Wagenheber	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Brillen-Ablage/Halter	Kältemittel R1234yf
Chrom-Paket	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Climatronic mit Stau luftregelung, FCKW-frei	Keine Aktionsausführung
DAB - Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dämpfung hinten	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Dämpfung vorn	Klappbare Mittelarmlehne vorn mit Jumbobox mit Umnähung, Luftausströmer hinten + Cupholder abnehmbar Schneemann
Dekor-Einlagen	Komfort Telefonie, BT, Kopplebox, LTE
Drehstromgenerator 140 A	
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	

Komfortausstattung	Ohne Ladeboden
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Lichtassistent
Kühlerschutzgitter	Ohne Nebelscheinwerfer
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lane Assist	Ohne Spurwechselassistent
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Steckdose
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich 1	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungs-ausrüstung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	ohne USB im Innenspiegel
Leuchtweitenregulierung	Ohne variablen Ladeboden
LIGHT AND RAIN ASSIST (aut. Lichtshaltung + Regensensor + abblendbare Innenspiegel + TUNNEL LIGHT + COMING/LEAVING HOME)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Dichtungen außen
Mit Regenschirm	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelkonsole - Cupholder "Schneemann"	Paket Business
Modul Boden hinten Ausführung 1	Paket Funktion
Navi Amundsen + Web radio	Radschrauben Standard
Navi Amundsen 9,2"	Radstand
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Radvollblenden
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Normalsitze vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Adapter	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
Ohne Anhängervorrichtung	SBBR-Leuchte
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Feuerlöscher	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Fußmatten	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Halter	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sicherungs-System für Ladegut inklusive Shopping-Netz

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Stahlräder "CALISTO" 5,5J x 15" - 4Stk.

Stahlreserverad 185/70 R14, 185/65 R15 Bordwerkzeug und Wagenheber

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tank 50l

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Überhang hinten, kurz

Untere Dekor-Einlagen

Variante

Version Standard plus

Vorbereitung Dachlastträger

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	3,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	3,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Ersatz		Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	7,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Lackieren
2	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
3	Stoßfänger vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Außenschweller rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen
7	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEP6PJ0P4021923

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Lackieren



2 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

3 - Stoßfänger vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




4 - Außenschweller rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

3x Dellen



6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen



7 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar

3x Belebung



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

