

Hyundai Ioniq 5 '21 BEV

Voertuiginformatie

Merk: **Hyundai**

Kenteken:

Versnellingsbak: **Automaat**

Kleur carrosserie:

Model: **Ioniq 5 '21 BEV**

Chassisnummer: **KMHKR81CPNU089643**

Type brandstof: **Electrisch**

Vermogen: **225 kW**

Versie: **IONIQ 5 73kWh AWD Lounge**

1ste tenaamstelling: **27-06-2022**

Kilometerstand: **199526 km**

Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde

Interieur

Links


Rechts

Voorzijde

2
2
4
4
3

Commerciële foto's ✓









Opties volgens de inspecteur✓

Achteruitrijcamera**Ja**

Carkit**Ja**

Middenarmsteun**Ja**

Navigatiesysteem**Ja**

Radio multimedia**Ja**

Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade✓

Buitenspiegel L kap

Kras(sen)

Vervangen en spuiten

Links



Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



Bumper V sierlijst

Kras(sen)

Vervangen en spuiten

Voorzijde



Bumper V spoiler

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



Deur A R sierlijst

Kras(sen)

Vervangen en spuiten

Rechts



Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links




Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Deur V R sierlijst

Kras(sen)

Vervangen en spuiten

Rechts



Interieur

Vuil

Reinigen (hondenharen/chemisch)

Interieur





Interieur

Geur

Ozonbehandeling (Geur van dieren)

Interieur





Kofferklep

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Scherp A L sierlijst

Kras(sen)

Vervangen

Links



Scherp A R sierlijst

Kras(sen)

Vervangen

Rechts



Wielkuip bekleding V L

Kras(sen)

Vervangen

Links



Banden▼

Locatie

Type

Velg

Afmetingen

Merk

Diepte

Voor Links

Zomer

235/55/19/105/W

Michelin

4,8 mm

Voor Rechts

Zomer

235/55/19/105/W

Michelin

3,8 mm

Achter Links

Zomer

235/55/19/105/W

Michelin

4,1 mm

Achter Rechts

Zomer

235/55/19/105/W

Michelin

4,1 mm

Inspectie▼

Aantal hoofdsteunen**5**

Aantal laadkabels (snelladen)**1**

CO2 Emissie**0**

Digitaal onderhoud**N.v.t.**

GPS opslag**Ja**

Hoedenplank/rolhoes**Ja**

Instructieboek**Ja**

Onderhoudsboekje**Ja**

Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**

Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.