



SKODA ENYAQ IV 80 AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	129950 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1975 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	€ 0,-
SOH	95%	**Aandrijving**	Achter	**Huidig restant BPM**	€ 0,-
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	277 cm
Datum eerste toelating	28-03-2022	**Vermogen**	150 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	28-03-2022	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	28-03-2028
Eerste registratie	Nederland				

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 19 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✖ Reservesleutel
✔ Bandenreparatieset	✔ Navigatie CD/DVD
✔ Publieke laadpaalkabel	✔ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)	✔ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, brandgat(en)	Achterbank beschadigd	: Ja, brandgat(en)

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	All weather	Continental	235/55 R19
RV	5 mm	All weather	Continental	235/55 R19
LA	5 mm	All weather	Continental	235/55 R19
RA	5 mm	All weather	Continental	235/55 R19

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Spiegelkap rechts
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten




Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Stoel linksvoor
Omschrijving:
Brandgaatje en beschadigd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Achterbank
Omschrijving:
Brandgaatje
Gegeven oplossing:
Herstellen



Extra foto's


Soh


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

PDF

moba_rapport.pdf

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur