DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

STELLANTIS

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VXKKAHPY8 T6011035 | Date d'immatriculation | 27/02/2026 | Couleur | |
| Marque | OPEL | Immatriculation | HJ-283-KN | Odometre | 10 888 km |
| Modèle | Grandland GS 1.2 Turbo Hybrid 145ch Automatique | Etat du véhicule | Inconnu | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

## Détails d'évaluation

| | |
|---|---|
| Parc | FILIPPI Marseille Pinède |











## Eléments amovibles

| | |
|---|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |


## Documents techniques

| | |
|---|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnet de garantie | ✓ |
| Clef | ✓ |
| Forfait carburant | ✓ |

## Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 4.8 mm




Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

## Dommages extérieurs

**1**



| | |
|---|---|
| Elément | Spoiler |
| Position | Avant |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**2**



| | |
|---|---|
| Elément | Radar de proximité |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**4**

| | |
|---|---|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elément | Baguette de Pare-choc |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**6**



| | |
|---|---|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Arrière |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

## Dommages intérieurs

**3**



| | |
|---|---|
| Elément | Garniture de hayon ou malle |
| Position | Inférieur |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

## Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 4.8 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm