ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
	SANTANDER CONSUMER RENTING	**040**	**VARI**

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
NOLEGGIARE	**TREBBO (BO)**	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026		**0000 - Agenzia**	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
			.

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
09/10/2026	**07/10/2026**	**TREBBO**	**ASS**		**40**		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
- - **()**			


Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - **Tel.** -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
RENAULT TRAFIC T27 2.0 BluedCi (81Kw) PC-TN Frg 4p/d/	**GT608TZ**	**VF1FL000972689034**	**18/03/2024**

Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
.	**74970**	% **40**	**bianco**	**Pastel/Doppio**		

Allestimenti / Dotazioni

UBICAZIONE DANNI



Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al **02/07/2026**	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Retrovisore est. regolaz. elettr. - ROTTURA									
Pneumatici post. - USURA									
Batteria - ESAUSTA									
Parafango post. - GRAFFIO/AMMACCATURA Dx									
Porta carico post. a battente- GRAFFIO/AMMACCATURA Dx									
Ossatura vano porta ant. - AMMACCATURA Dx									
Rimozione adesivi - ALTRO									
Fodera cuscino sedile guida - BRUCIATURA									
Paraurti ant. superiore - USURA									
Seconda chiave non presente e non quantificata									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore **0,00** x Costo/ora **11,50**			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: 1 chiave e copia cdc. Avviamento del motopropulsore con esito positivo, con l'ausilio del booster.

Software House	Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	**09/10/2026**	**ED - Pozzo Carlo**	**2888**	**1 di 1**