

## Fiat 500 1.2 Lounge

2019 - 51 kW / 69 PK - Benzine - Handgeschakeld - PDC/cruise/clima/15" LM/touchscreen

### Kenteken

Chassisnummer	ZFA3120000JC45130
Eerste registratie	29-07-2019
APK geldig tot	29-07-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk

### Kilometerstand

NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	07-07-2026
Verwachte kilometerstand	104.193 km

### Import voertuig

Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

### Motorinhoud

Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	114
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

### Opties & accessoires [6](#)

Airco	Cruise control	Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Parkeersensoren	Xenon
-------	----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-------

### Aanwezig bij voertuig [2](#)

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
--------------	-----------------------------------

### Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	90642
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)

### Merk band

Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2019	51 kW / 69 PK	Benzine
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	104.193 km	Nee

### Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	3
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Rood
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2024

## Schades (8)

### Schade exterieur - Voor

#### Soort schade

Steenslag

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Standaard steenslag


### Schade exterieur - Motorkap

#### Soort schade

Kras

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Geen

### Schade exterieur - Portier linksvoor

#### Soort schade

Steenslag

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Kleine beschadigingen op deur LV

### Schade exterieur - Dak

#### Soort schade

Kras

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Krassen op dak + lichte hagel beschadigingen


### Schade exterieur - Portier rechtsachter

#### Soort schade

DLT

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Geen



### Schade exterieur - Portier rechtsvoor

#### Soort schade

Deuk

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Deuk deur RV 25cm breed. Waarschijnlijk uitdeuken.

---

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

**Soort schade**

DLT

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Kleine dlt

---

Schade exterieur - Rechtsvoor

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Lichte schaaf. Polijsten.

Exterieur opmerking 8 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-07-2019	Eerste toelating	
12-08-2020		Autobedrijf
02-11-2020	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Particulier
29-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
29-07-2027	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achteropkomend verkeer waarschuwing	airco	alarm klasse 1(startblokkering)		
Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag		
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	Brake Assist System	buitenspiegels in carrosseriekleur		
centrale vergrendeling met afstandsbediening	chromm delen exterieur	cruise control	DAB		
dimlichten automatisch	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	elektronische remkrachtverdeling		
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	hoofdsteunen achter	knie airbag(s)	LED dagrijverlichting	
lichtmetalen velgen 15"	mistlampen voor	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	panoramadak	
parkeersensor achter	passagiersairbag	radio	regensensor	start/stop systeem	stuur leder
stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk	zij airbag(s) voor		

Extra foto's

