Voertuig rapport

Taxatiedatum: 26-10-2026

Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Business
2019 - 85 kW / 116 PK - Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZAUZKW068688
Eerste registratie	08-03-2019
APK geldig tot	02-02-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	102.248 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	26-10-2026
Definitieve kilometerstand	102.248 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	999
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	109
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2019	85 kW / 116 PK	Benzine
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	102.248 km	Ja

Opties & accessoires 12

Adaptieve Cruise control | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | DAB ontvanger | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2024

Schades (14)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor





Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Stofjes in de lak

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor





Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Achter

Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
+ parkeersensoren controleren







Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen





Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen





Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-






Omschrijving
Front assist niet beschikbaar en achtersensor rechts defect i.v.m. schade

---

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Kentekenverlichting controleren

Exterieur opmerking	10 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	1 gemelde schade	-
Technisch opmerking	2 gemelde schade	-
Externe opmerking		-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
08-03-2019	Eerste toelating	
02-01-2024	Registratie datum goedkeuring	
23-01-2024		Autobedrijf
29-02-2024	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Particulier
03-03-2025		Autobedrijf
02-04-2025	Laatste tenaamstelling	Particulier
02-02-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | airco automatisch | alarm klasse 3 | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun achter | armsteun voor | audioinstallatie met CD-speler | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | Bluetooth | boordcomputer | bots herkenning en activatie | bots waarschuwing systeem | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control adaptief | DAB | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Sper Differentieel | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | knie airbag(s) | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 16" | mistlampen voor adaptief | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | smartphone integratie | sportstoelen | spraakbediening | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar

stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | velours bekleding | vermoeidheidsherkenning | vervolgbotsing preventie

voorstoel(en) met massagefunctie | voorstoelen in hoogte verstelbaar | voorstoelen verwarmd | zij airbag(s) voor

Extra foto's


















