

BMW

BMW 5 TOURING (G31)(2017->) 540 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 250 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 250 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51AJ040CM91448



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 30/03/2023	Laufleistung 99503 km
Farbe SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 172 g/km	Hubraum 2993 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Windschutzscheibe / -	Gebrochen	Ersetzen
			
002	Türeinstieg / Hinten Rechts Länge : Medium	Kratzer	Lackieren
			
003	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren

			
004	Kühlergrill / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
005	Stoßfänger / Hinten	Delle	Akzeptabel
			

Vorschäden	Gesamt Reparaturkosten -
Repariert	

Fehlteile/Zubehör		
☐ Ersatzrad	☐ Füllflasche Nothilfekit	☐ Hutablage
☒ In-Car-Werkzeuge	☐ Kompressor Nothilfe	☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose	☐ Pannenset	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz			
Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 18 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 18 / Winter	3.5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 18 / Winter	3.7 mm

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / In-Car-Werkzeuge



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer




Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kühlergrill / Vorne Rechts / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle