


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7ARHPYE RL002439	Erstzulassung	21.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	32 187 km
Modell	C5 Aircross Hybrid 136 e-DSC6 e-SERIES	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 205/55/19 V Sommerreifen
5.0 mm



Michelin 205/55/19 V Sommerreifen
5.0 mm



Michelin 205/55/19 V Sommerreifen
5.0 mm

Michelin 205/55/19 V Sommerreifen
5.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€
		Pauschale	190,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	190,00€

2



Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€
		Pauschale	190,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	190,00€

Sonstiges

3

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-
Position	-	Reparaturkosten	-
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	127,50€

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.
vorschanden VL, ca.160my.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	507,50€
---------------------	----------------