

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VZRHNS5 P6063467	Erstzulassung	28.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	30 270 km
Modell	GRANDLAND 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

1 	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	1,80	Teilekosten	672,24€
	Position		- Reparaturkosten	126,00€	Nettokosten	798,24€
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			- Pauschale	-		

2		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,05€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	83,34€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	schlecht repariert	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	50,00€
		Position		Reparaturkosten	-	Nettokosten	77,00€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	0,30		
		Anmerkungen		Lackierungskosten	27,00€		
				Pauschale	77,00€		
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto 958,58€