







Citroen Berlingo 1.6 BlueHDI 100 Business Economy S&S
2016 - 73 kW / 99 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	VF77BBHYMGJ876435
Eerste registratie	15-12-2016
APK geldig tot	19-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	123.364 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-07-2026
Definitieve kilometerstand	123.364 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	1.560
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	108
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2016	73 kW / 99 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	123.364 km	Ja

Opties & accessoires 5

- Airco
- Armsteun voor
- Cruise control
- Lichtmetalen velgen
- Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 4

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	93000
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	15
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2022

Schades (26)

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Kapje manco

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Reserveband is gemonteerd huidige velg ligt in laadruimte

Schade exterieur - Schade rondom

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Antenne

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Ingevreten vuil

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 16 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 5 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
09-12-2016		Importeur
15-12-2016	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
24-06-2019		Autobedrijf
27-08-2019		Particulier
15-03-2024		Autobedrijf
22-03-2024		Particulier
07-02-2025		Autobedrijf
24-02-2025		Particulier
26-02-2025		Autobedrijf
13-03-2025	Laatste tenaamstelling	Particulier
19-03-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	armsteun voor
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	buitenspiegels elektrisch verstelbaar	
buitenspiegels in carrosseriekleur	bumpers in carrosseriekleur	centrale vergrendeling met afstandsbediening		
cruise control	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	elektronische remkrachtverdeling	
multimedia-voorbereiding	parkeersensor achter	radio-CD/MP3 speler	rubber mat in laadruimte	
start/stop systeem	stuur leder	stuur verstelbaar	zijschuifdeur rechts	

Extra foto's

