



Perizia Nr. L		Relazione di perizia per		Ramo Sinistro	
Assicurato		Controparte		Perizia	
Esercizio 2026		Sinistro numero		Codice / Agenzia	
Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza	
Data incarico 23/06/2026		Data primo rilievo 25/06/2026		Data sinistro 23/06/2026	
Località		C/O		Riparazioni	
Foto		Privilegio a favore di		Scade il	
Da Certificato di proprietà				Già Targa	
Locatario / Comproprietario				Revisione del	
Veicolo (Marca - Modello - Versione) PEUGEOT 2008 2ª serie 2008 BlueHDi 110 S&S Active Pack		Targa		Telaio VR3USHNSSRJ549378	
Stato d'uso OTTIMO		Km 60512		Pneumatici % 60	
Colore nero		Tipo Smalto PASTELLO/MONO		Coerenza del danno	
Allestimenti / Dotazioni				Tipo perizia	
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li 0	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza	
Spese Accessorie		Posti nr. 0		Assi nr. 0	



Voci di Danno / Operazioni di ripristino		SR	LA	VE	ME	Listino	SC %	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
		Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo	
1	98257366XT Modanatura arco passaruota ant.	DX	S 0,10	S		S			S10
1	98385167XT Paraurti post. centr. nero		S	S		S			S10
1	9831047380 Porta ant.	DX	M 1,30	M 1,30	M 1,70				
1	983851711T Paraurti ant. P/sorveglianza ang.cieco primer		L 1,00	L	L 1,80				
1	9825439080 Parafango ant.	DX	L 0,35	L 0,65	L 0,90				
1	982620311T Calotta retrovisore est. primer	DX	L	L	L 0,50				
1	980297821T Maniglia porta ant. primer	DX	L	L	L 0,30				
1	9831048080 Porta post.	DX	L 1,30	L 1,20	L 1,60				
1	1660733180 Parafango post. P/montaggio barre p/tetto	DX	L 2,70	L 1,20	L 1,10				
1	983855131T Paraurti post. lat. P/sorvegl.angolo cieco primer	SX	L	L	L 0,50				
1	983855121T Paraurti post. lat. P/sorvegl.angolo cieco primer	DX	L	L	L 0,50				
1	1660733280 Parafango post. P/montaggio barre p/tetto	SX	L 1,35	L	L 0,60				
1	9831048680 Porta post.	SX	L 0,65	L	L 0,80				
1	98376409XT Modanatura porta post. nero	SX	L	L	L 0,50				
1	9831047780 Porta ant.	SX	L 0,60	L 0,85	L 1,20				
1	982620551T Calotta retrovisore est. primer	SX	L	L	L 0,50				
1	9831044380 Cofano ant.		L 0,15	L	L 0,90				
1	Codice Ricambio								
	Ripristino disco ant e post dx								

Riparatore	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
		9,50	5,20	13,40		
Supplemento doppioprato ore	Supplemento Finitura ore	Tempo aggiuntivo per verniciatura ore		Totale Tempi Supplementari ore		Totale Tempi VE ore
Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)	Ricambi		IMPONIBILE	IVA	TOTAL
Insufficienza Assicurativa (C-A) / C x 100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / N x 100 =	Materiale di Consumo ore 13,40 x €				
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime				
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore 28,10 x €				
Insufficienza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x €				
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti 1,20 % su € 1				
Totale (Iva Compresa)						
Scoperto %		TOTALI				
Franchigia		Importo richiesto		Importo concordato		
		Osservazioni				
		Data Consegn	Firma	Ruolo Nr.	Foglio N.	1 / 1